

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03- 5253- 8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成29年8月4日

リコール届出番号	4092	リコール開始日	平成29年8月4日
届出者の氏名又は名称	株式会社SUBARU 問い合わせ先:SUBARU お客様センター 取締役社長 吉永 泰之 SUBARUコール 0120-052215		
不具合の部位(部品名)	かじ取り装置(ステアリングギヤボックス)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ステアリングギヤボックスにおいて、ラックギヤの製造が不適切なため、強度が不足しているものがある。そのため、使用過程において、損傷し、最悪の場合、ハンドル操作ができなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ステアリングギヤボックスを点検し、該当するものはステアリングギヤボックスを良品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	0件
発見の動機	取引先からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール、直接訪問又は電話で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に記載する。 ・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に No. 4092のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スバル	DBA-VM4	「レヴォーグ」	VM4-099526 ~ VM4-099697 平成29年 7月17日~平成29年 7月26日	165	
	DBA-VMG		VMG-023598 ~ VMG-023640 平成29年 7月17日~平成29年 7月25日	40	
	DBA-VAG	「WRX」	VAG-022562 ~ VAG-022567 平成29年 7月21日~平成29年 7月27日	6	
	(計3型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年 7月17日~平成29年 7月27日	(計211台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とされない車両も含まれている場合があります。