

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室
TEL	03-5253-8111 内線 42354
アドレス	: <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 29 年 9 月 28 日

リコール届出番号	4106	リコール開始日	平成 29 年 9 月 28 日
届出者の氏名又は名称	三菱自動車工業株式会社 取締役CEO 益子 修 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-324-860		
不具合の部位(部品名)	電気装置 (コントロールリレー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンコントロールユニットの電源制御等に使用されるリレーにおいて、リレー内部の溶接が不適切なため、使用過程で溶接部が異常発熱して溶接が外れ、導通不良となることがある。そのため、走行中にエンストして再始動不能となるおそれがある。また、アイドリングストップ付車両は、エンジン警告灯が点灯してエンジン出力が制限されるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該リレーを良品と交換する。		
不具合件数	28件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo. 4106のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	LDA-CV1W	「デリカ」	CV1W-1003132～CV1W-1105657 平成26年12月8日～平成28年6月1日	13,382 台	
	DBA-CV2W		CV2W-1000397～CV2W-1100660 平成26年12月9日～平成28年6月1日	1,703 台	
	DBA-CV5W		CV5W-1000530～CV5W-1100775 平成26年12月9日～平成28年5月31日	2,000 台	
	DBA-GF7W	「アウトランダー」	GF7W-0100464～GF7W-0301547 平成26年12月9日～平成28年7月1日	1,481 台	
	DBA-GF8W		GF8W-0101405～GF8W-0302814 平成26年12月5日～平成28年7月1日	2,909 台	
	DLA-GG2W	「アウトランダー PHEV」	GG2W-0104930～GG2W-0311806 平成26年12月5日～平成28年7月4日	15,217 台	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	DBA-GA4W	「RVR」	GA4W-0401476～GA4W-0502032 平成26年12月5日～平成28年7月1日	2,536 台	
	DBA-CX4A	「ギャラン」	CX4A-0900246～CX4A-0900274 平成26年12月6日～平成26年12月21日	29 台	
	DBA-CX6A		CX6A-0400316～CX6A-0400384 平成26年12月9日～平成27年3月14日	68 台	
	DBA-CY4A		CY4A-1100252～CY4A-1100271 平成26年12月5日～平成26年12月20日	20 台	
	DBA-CY6A		CY6A-0400518～CY6A-0400832 平成26年12月5日～平成27年3月24日	315 台	
	CBA-CZ4A	「ランサー エボリューション」	CZ4A-0800608～CZ4A-0802645 平成26年12月5日～平成28年2月5日	2,037 台	
(計12型式)	(計6車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年12月5日～平成28年7月4日	(計 41,697 台)		

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

対象の 製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象部品数	備考
リレー	MR400709	平成26年12月12日～ 平成28年12月20日	94 個	「デリカ」 「アウトランダー」 「アウトランダー PHEV」 「RVR」 「ギャラン」 「ランサーエボリューション」 「エクリプス スパイダー」
		合計	(計 94 個)	

交換修理用部品が組付けられた車両は、同様の改善を実施する。