

連絡先:自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:平成30年2月9日

リコール届出番号	4175	リコール開始日	平成30年2月9日
届出者の氏名又は名称	株式会社ショーシン 代表取締役 山岸 由子 〔 問い合わせ先:品質保証部 TEL:026-245-1611 〕		
不具合の部位(部品名)	原動機(エンジンコントロールユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	農業用薬剤散布車の原動機において、エンジンコントロールユニットのプログラムが不適切なため、イグニッションスイッチをOFFにしてエンジン停止後、特定時間後にイグニッションスイッチをONにすると、エンジンが始動不能となる。		
改善措置の内容	全車両、エンジンコントロールユニットのプログラムを書き換える。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者 : ダイレクトメール若しくは電話で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者 : 使用者を全て把握しているため、周知の措置はとらない。</li> <li>・改善実施済車には、車台番号が記載されている型式銘板の右横側に、ステッカー(No. 4175)を貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
昭信	EBT-J4	「3S-VE642」	J4-010001~J4-010039 平成28年1月27日~平成28年7月19日	39台	
			J4-011001~J4-011011 平成28年7月19日~平成28年10月18日	11台	
昭信	EBT-J5	「3S-CE642H」	J5-010001~J5-010044 平成28年1月28日~平成28年8月19日	44台	
			J5-011001~J5-011021 平成28年8月23日~平成29年2月9日	21台	
		「3S-FS642H」	J5-020001~J5-020035 平成28年1月21日~平成28年12月6日	35台	
昭信	EBT-J7	「3S-FSC600TLG」	J7-010001~J7-010019 平成28年1月27日~平成28年9月7日	19台	
			J7-011001~J7-011021 平成28年9月1日~平成29年4月28日	21台	
		「3S-FSC1000TLG」	J7-020001~J7-020030 平成28年1月20日~平成29年4月3日	30台	
	(計3型式)	(計5車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成28年1月20日~平成29年4月28日	(計220台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。