

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年 3月 8日

リコール届出番号	4215	リコール開始日	平成30年 3月 9日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役社長 鈴木 俊宏 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253		
不具合の部位（部品名）	原動機（補機ベルト）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	マイルドハイブリッド車およびハイブリッド車において、ISG（モーター機能付発電機）とウォーターポンプを駆動しているウォーターポンプベルトの強度が不足しているため、使用過程で破断することがある。そのため、ISGとウォーターポンプが作動しなくなり、発電不良により充電警告灯が点灯し、冷却水温上昇により水温警告灯が点灯する。また、最悪の場合、エンジンが停止して再始動できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ウォーターポンプベルトを対策品と交換する。		
不具合件数	218件	事故の有無	無
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4215のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	DAA-MA36S	「ソリオ」	MA36S-100062～MA36S-126609 平成27年7月29日～平成28年11月29日	26,375	
			MA36S-150004～MA36S-152069 平成28年11月30日～平成29年2月16日	2,041	
			MA36S-600035～MA36S-631944 平成27年7月29日～平成28年11月29日	31,906	
			MA36S-650007～MA36S-653470 平成28年11月23日～平成29年2月14日	3,462	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	DAA-MA46S	「ソリオ」	MA46S-100041～MA46S-100663 平成27年12月2日～平成28年12月1日	623	
			MA46S-150001～MA46S-150667 平成28年11月30日～平成29年2月16日	667	
			MA46S-600054～MA46S-600862 平成27年12月2日～平成28年12月5日	809	
			MA46S-650001～MA46S-651062 平成28年12月1日～平成29年2月15日	1,061	
	DAA-FF21S	「イグニス」	FF21S-100119～FF21S-129652 平成28年1月8日～平成29年2月15日	29,521	
	DAA-ZC53S	「スイフト」	ZC53S-100046～ZC53S-104822 平成28年12月20日～平成29年2月15日	4,773	
	DAA-ZD53S		ZD53S-100029～ZD53S-101539 平成28年12月20日～平成29年3月2日	1,510	
三菱	DAA-MB36S	「デリカD：2」	MB36S-100003～MB36S-105266 平成27年11月23日～平成28年11月29日	5,264	
			MB36S-150001～MB36S-150572 平成28年12月1日～平成29年2月14日	572	
			MB36S-600003～MB36S-602898 平成27年12月1日～平成28年11月25日	2,896	
			MB36S-650001～MB36S-650384 平成28年11月30日～平成29年2月14日	383	
	DAA-MB46S		MB46S-150001～MB46S-150473 平成29年1月6日～平成29年2月16日	473	
			MB46S-650001～MB46S-650389 平成29年1月6日～平成29年2月14日	389	
	(計7型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成27年7月29日～平成29年3月2日	(計112,725台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。