

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL : 03-5253-8111 (内線) 42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 30 年 3 月 16 日

リコール届出番号	外 - 2614	リコール開始日：平成 30 年 3 月 16 日	
届出者の氏名又は名称	プジョー・シトロエン・ジャポン株式会社 代表取締役 クリストフ プレヴォ (製作国： フランス共和国) (製作者名： オートモビル・プジョー) (問い合わせ先：0120-840-240 プジョーコール) (製作者名： オートモビル・シトロエン) (問い合わせ先：0120-55-4160 シトロエンコール)		
不具合部位 (部品名)	緩衝装置 (ロアアームボルト)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	フロントサスペンションとロアアームを取り付けているボルトにおいて、ボルトの強度が不足しているため、当該ボルトが折損し、異音が発生するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ロアアームが外れ、かじ取り操作ができなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ボルトを対策品に交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	0 件
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用者 : 電話・ダイレクトメールにて通知する。 ● 自動車分解整備事業者 : 日整連発行の機関誌へ掲載する。 ● 対策実施済車両 : 対策済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2614のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
プジョー	ABA-T9HN02	「308」	VF3LPHNYWES276950～VF3LPHNYWFS022491 平成27年2月2日～平成27年5月25日	199台	
	ABA-T9WHN02		VF3LRHNYWES278693～VF3LRHNYWFS022836 平成27年2月2日～平成27年4月20日	311台	
シトロエン	ABA-B785G01	「C4ピカ」	VF73D5GZTEJ856373～VF73D5GZTFJ549174 平成27年2月2日～平成27年4月20日	70台	
	ABA-B7875G01		VF73A5GZTEJ856638～VF73A5GZTFJ538861 平成27年2月2日～平成27年4月20日	152台	
合計	計4型式	計2車種	輸入期間の全体の範囲 平成27年2月2日～平成27年5月25日	732台	

備考：本件は、平成27年10月29日付け届出番号「外-2206」にてリコール届出を行ったものであるが、調査の結果、対象範囲外の車両にも同様の不具合が発生するおそれがあることが判明したため、対象台数を拡大してリコールを実施するものです。

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。