



平成30年3月14日
自動車局 審査・リコール課

PIAA株式会社による自主改善の実施について

PIAA株式会社から、後付け部品として販売したルーフボックスにおいて、不具合があることが判明したため、下記のとおり自主改善を実施する旨報告がありましたのでお知らせします。

記

自主改善開始日	平成30年3月14日
不具合の内容	後付け部品として販売したルーフボックスにおいて、走行中に特定の条件（高速走行、強風、突風など）が複合されると、ルーフボックスのカバーが開き風圧を受けルーフボックスが破損するおそれがある。
自主改善の内容	ルーフボックスに強度向上の部品を取り付け、交換等の要望を受ける。
不具合件数	3件
事故の有無	なし
自動車使用者等に周知させるための措置	・弊社、ホームページへの掲載とコールセンターの設置ならびに販売店よりお客様にダイレクトメールによる通知を行う。

対象の製品名	部品番号	自主改善対象部品の出荷期間	自主改善対象数
ルーフボックス	EA500B EA500W	2017年6月～2018年1月	333個 182個
——	——	合計	515個

【問い合わせ先】

〒112-0005

東京都文京区水道1-12-15

PIAA株式会社

フリーダイヤル 0120-325-076