

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年 3月15日

リコール届出番号	4211	リコール開始日	平成30年 3月16日
届出者の氏名又は名称	株式会社 マツダE&T 代表取締役社長 富田 知弘	問合せ先：マツダ(株)コールセンター TEL：0120-386-919	
不具合の部位（部品名）	乗降口（スロープヒンジ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	車いす乗降用スロープ装着車において、スロープヒンジ及び車体取付ブラケットの設計が不適切なため、スロープ開閉と車いす乗降を繰り返すと、ヒンジに亀裂が生じることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、ヒンジが破断してスロープが傾き、最悪の場合、車いす利用者及び介助者が転倒するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、スロープヒンジと車体取付ブラケットを対策品に交換する。		
不具合件数	2件	事故の有無	無
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4211のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	DBA-MK32S改	「スペーシア」	MK32S-141578～MK32S-452298 平成25年10月25日～平成29年9月25日	3,402台	
	DAA-MK42S改		MK42S-100046～MK42S-217478 平成27年6月11日～平成29年9月28日	1,427台	
マツダ	DBA-MM32S改	「フレア ワゴン」	MM32S-106852～MM32S-451484 平成25年11月1日～平成29年9月28日	864台	
	(計3型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成25年10月25日～平成29年9月28日	(計5,693台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。