

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111内線42354  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年5月25日

リコール届出番号	4266	リコール開始日	平成30年5月25日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 代表取締役社長 ハートムット・シック TEL 0120-930-397		
不具合の部位(部品名)	緩衝装置の取付部(センターメンバー)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	前輪独立懸架方式の大・中型バスにおいて、センターメンバーの製造が不適切なため、センターメンバー内部に融雪剤等を含んだ水が浸入し、ロアアーム取付部付近が腐食することがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、腐食が進行し、センターメンバーが破損して、最悪の場合、ロアアームが脱落して操舵不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	使用者に、センターメンバー内部を定期的にシングルワックスで防錆措置する旨を記載したメンテナンスノートの追補版を配布すると共に、下記の措置を実施する。 ①暫定措置で改良品のセンターメンバーに交換せずにシングルワックスによる防錆措置を実施した車両は、ダブルワックスによる防錆措置を実施する。それ以外の暫定措置実施車両は、暫定措置を恒久措置とする。 ②暫定措置を実施していない車両は、センターメンバーに内部点検用の穴を開け、内視鏡を用いて内部腐食状況の点検を行い、 (1)著しい腐食が認められた場合は、改良品のセンターメンバーに交換する。 (2)著しい腐食が認められなかった場合は、ダブルワックスによる防錆措置を実施する。		
不具合件数	26件	事故の有無	人身3件
発見の動機	国土交通省からの指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席左側ドア開口部シリアルナンバープレート付近にNo.4266のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	U-MJ628F	「ふそう エアロシティ」	MJ628F-20001～MJ628F-20514 平成5年9月21日～平成7年8月28日	508	
	U-MK626J		MK626J-20002～MK626J-20072 平成5年9月21日～平成7年8月11日	70	
	U-MK628F		MK628F-20001～MK628F-20009 平成5年10月27日～平成7年6月21日	9	
	U-MM826H	「ふそう エアロバス」	MM826H-20001～MM826H-20355 平成5年9月20日～平成7年8月25日	353	
	U-MS821P		MS821P-20008～MS821P-20045 平成5年9月30日～平成7年8月24日	29	
	U-MS821PA	「ふそう エアロクイーン」	MS821P-20002～MS821P-20039 平成5年9月27日～平成7年3月10日	15	
	U-MS826N	「ふそう エアロバス」	MS826N-20001 平成7年6月13日	1	
	U-MS826P		MS826P-20001～MS826P-20014 平成6年3月31日～平成7年5月16日	14	
	U-MS826S		MS826S-20001～MS826S-20006 平成6年6月21日～平成7年7月12日	6	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	KC-MJ629F	「ふそう エアロミティ」	MJ629F-24001～MJ629F-25213 平成7年6月2日～平成11年8月25日	959	
	KC-MK622J		MK622J-24001～MK622J-25014 平成7年6月9日～平成11年7月27日	72	
	KC-MK629F		MK629F-24001～MK629F-25001 平成7年12月25日～平成10年9月21日	8	
	KC-MM822H	「ふそう エアロバス」	MM822H-24001～MM822H-25225 平成7年6月20日～平成11年8月26日	548	
	KC-MS822P		MS822P-24001～MS822P-26174 平成8年6月26日～平成12年6月23日	231	
		「ふそう エアロクイーン」	MS822P-25014～MS822P-26173 平成10年5月21日～平成12年6月27日	159	
	KC-MS822PA	「ふそう エアロバス」	MS822P-25006～MS822P-26161 平成10年3月18日～平成12年6月21日	48	
		「ふそう エアロクイーン」	MS822P-25090～MS822P-26070 平成10年9月30日～平成12年2月26日	4	
	KC-MS829M	「ふそう エアロバス」	MS829M-24001～MS829M-26012 平成8年5月7日～平成12年6月23日	34	
	KC-MS829N		MS829N-24001～MS829N-26001 平成9年1月18日～平成11年9月3日	15	
	KC-MS829P		MS829P-24001～MS829P-26238 平成8年1月18日～平成12年6月27日	542	
	KC-MS829PA		MS829P-25027～MS829P-26134 平成10年3月28日～平成12年3月15日	74	
	KC-MS829S		MS829S-24001～MS829S-26003 平成8年3月14日～平成12年4月17日	23	
	KK-MJ26HF		「ふそう エアロミティ」	MJ26HF-20001～MJ26HF-22101 平成11年7月12日～平成16年8月25日	488
	KK-MK26FJ	MK26FJ-20001～MK26FJ-22020 平成11年8月20日～平成16年12月21日		86	
	KK-MM86FH	「ふそう エアロバス」	MM86FH-20001～MM86FH-21086 平成11年8月8日～平成16年8月27日	588	
	KL-MS86MM		MS86MM-20001～MS86MM-23008 平成12年7月4日～平成17年5月16日	50	
	KL-MS86MN		MS86MN-20001～MS86MN-23006 平成12年8月23日～平成17年3月24日	10	
	KL-MS86MP		MS86MP-20001～MS86MP-24213 平成12年7月5日～平成17年9月20日	2,721	
			「ふそう エアロクイーン」	MS86MP-20002～MS86MP-24203 平成12年6月30日～平成17年9月6日	403
	KL-MS86MS	「ふそう エアロバス」	MS86MS-20001～MS86MS-23026 平成12年8月4日～平成17年7月12日	84	
	PA-MJ26RF	「ふそう エアロミティ」	MJ26RF-23001～MJ26RF-24139 平成17年10月26日～平成19年8月10日	250	
	PA-MK26FJ		MK26FJ-23001～MK26FJ-27032 平成16年11月26日～平成19年8月10日	127	
PA-MM86FH	「ふそう エアロバス」	MM86FH-22001～MM86FH-27031 平成17年10月27日～平成19年8月28日	170		
PJ-MS86JP		MS86JP-25001～MS86JP-26327 平成17年10月13日～平成19年8月24日	794		
	「ふそう エアロクイーン」	MS86JP-25024～MS86JP-26322 平成17年11月9日～平成19年8月20日	53		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	BKG-MS96JP	「ふそう エアロエース」	MS96JP-20006～MS96JP-21674 平成 19 年 9 月 6 日～平成 22 年 8 月 26 日	1,378	
		「ふそう エアロクイーン」	MS96JP-20007～MS96JP-21658 平成 19 年 9 月 4 日～平成 22 年 8 月 19 日	290	
	LDG-MM96FH	「ふそう エアロエース」	MM96FH-22003～MM96FH-22034 平成 23 年 9 月 29 日～平成 24 年 3 月 6 日	6	
	LKG-MS96VP		MS96VP-20012～MS96VP-20571 平成 22 年 9 月 1 日～平成 24 年 3 月 30 日	484	
			「ふそう エアロクイーン」	MS96VP-20004～MS96VP-20556 平成 22 年 8 月 30 日～平成 24 年 3 月 21 日	77
	PDG-MM96FH	「ふそう エアロエース」	MM96FH-20002～MM96FH-20260 平成 20 年 2 月 4 日～平成 23 年 8 月 23 日	259	
	QDG-MM96FH		MM96FH-24001～MM96FH-24532 平成 24 年 7 月 12 日～平成 27 年 1 月 30 日	30	
	QDG-MM97FH		MM97FH-80015～MM97FH-81024 平成 26 年 8 月 27 日～平成 27 年 9 月 29 日	19	
	QRG-MS96VP		MS96VP-20002～MS96VP-70636 平成 24 年 2 月 20 日～平成 29 年 8 月 7 日	1,886	
			「ふそう エアロクイーン」	MS96VP-20586～MS96VP-70621 平成 24 年 4 月 3 日～平成 27 年 7 月 21 日	226
	QTG-MS96VP		「ふそう エアロエース」	MS96VP-70354～MS96VP-71173 平成 27 年 4 月 1 日～平成 27 年 10 月 14 日	179
		「ふそう エアロクイーン」	MS96VP-70334～MS96VP-71154 平成 27 年 3 月 24 日～平成 27 年 10 月 5 日	73	
	SDG-MM96FH	「ふそう エアロエース」	MM96FH-22004～MM96FH-22036 平成 23 年 10 月 4 日～平成 24 年 3 月 23 日	28	
	TDG-MM96FH		MM96FH-22002～MM96FH-24535 平成 24 年 4 月 10 日～平成 26 年 8 月 7 日	131	
TDG-MM97FH	MM97FH-80011～MM97FH-81025 平成 26 年 7 月 31 日～平成 29 年 7 月 25 日		70		
ニッサン ディーゼル	PDG-AM96FH	「スペースアロー A」	AM96FH-20001～AM96FH-21003 平成 20 年 6 月 19 日～平成 23 年 4 月 1 日	13	
	BKG-AS96JP		AS96JP-20001～AS96JP-20066 平成 19 年 9 月 19 日～平成 22 年 8 月 5 日	60	
			「スペーススウィング A」	AS96JP-20003～AS96JP-20068 平成 19 年 11 月 22 日～平成 22 年 8 月 3 日	8
UD トラック	LKG-AS96VP	「スペースアロー A」	AS96VP-20001～AS96VP-20016 平成 22 年 9 月 22 日～平成 23 年 2 月 25 日	12	
		「スペーススウィング A」	AS96VP-20005～AS96VP-20017 平成 22 年 11 月 2 日～平成 23 年 3 月 17 日	5	
	(計 45 型式)	(計 6 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 5 年 9 月 20 日～平成 29 年 8 月 7 日	(計 14,780 台)	

(備考) 本件は、平成 29 年 2 月 14 日付け「届出番号 4001」により、暫定措置のリコール届出を行ったものですが、恒久措置が決定したこと及び「届出番号 4001」の対象車両以降に生産した車両の一部においても不具合が発生するおそれがあることが判明した為、対象範囲を拡大して再度対策を行うものです。

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。