


# 改善箇所説明図



## 基準不適合内容

フォークリフトの燃料装置において、燃料パイプの形状が不適切なため、走行振動等により取付ステー溶接部に亀裂が生じることがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、亀裂が進展して燃料が漏れ、最悪の場合、エンジンが停止し、再始動できなくなるおそれがある。

## 改善内容

全車両、燃料パイプを対策品に交換し、クランプで固定する。

識別：改善実施済車には、燃料パイプ上部に黒色のペイントを塗布する。