

連絡先 自動車局審査・リコール課  
 リコール監理室  
 TEL:03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日 平成 30 年 8 月 31 日

リコール届出番号	外-2714	リコール開始日	平成 30 年 8 月 31 日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 ペーター・クロンシュナーブル 問い合わせ先：BMW カスタマー・インタラクティブ・センター (フリーダイヤル) 0120-954-018		
不具合の部位(部品名)	エンジン (排気ガス再循環装置モジュール)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ディーゼルエンジンの排気ガス再循環装置 (EGR) モジュールにおいて、排気ガス冷却装置の耐久性が不十分であるため、冷却水が漏れるものがある。 そのため、排気ガスに含まれる煤が冷却水と混合して排気ガス再循環装置 (EGR) モジュールの内部に堆積し、高温になった堆積物がインテークマニホールドに流入し付着して、インテークマニホールドが溶損すると、エンジン出力が低下するとともに、エンジン警告灯が点灯し、最悪の場合、火災に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、排気ガス再循環装置 (EGR) モジュールの点検を行ない、不具合のあるものは対策品と交換する。なお、点検の結果、不具合のない車両についても、使用者に対して注意喚起するとともに、対策品の準備ができた段階で再度連絡し、対策品に交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	火災 0 件
発見の動機	ドイツ本国からの情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2714 のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	LDA-3D20	「BMW 320d」	WBA3D32020F286069 ～ WBA3D32060F429217 平成 24 年 6 月 26 日 ～ 平成 26 年 2 月 26 日	853	
			WBA3D36070NP07316 ～ WBA3D36020NP07319 平成 24 年 7 月 27 日 ～ 平成 24 年 7 月 31 日	4	
			WBA3D36070NP69752 ～ WBA3D36010NP78785 平成 24 年 8 月 2 日 ～ 平成 25 年 9 月 20 日	5,415	
			WBA3D36090NS39010 ～ WBA3D36010NS48865 平成 25 年 9 月 20 日 ～ 平成 27 年 3 月 9 日	5,650	
			WBA3D36020NT08099 ～ WBA3D36090NT68266 平成 27 年 1 月 22 日 ～ 平成 27 年 6 月 30 日	1,027	
			WBA3K32020F193512 ～ WBA3K32000F795499 平成 24 年 6 月 22 日 ～ 平成 26 年 7 月 8 日	6,193	
			WBA3K32030KX31500 ～ WBA3K32090KX31999 平成 26 年 7 月 8 日 ～ 平成 26 年 7 月 22 日	359	

			WBA3K32040K402000 ～ WBA3K32000K474750 平成 26 年 7 月 22 日 ～ 平成 27 年 4 月 28 日	1,781	
	LDA-8C20		WBA8C52000K723921 ～ WBA8C52040K724618 平成 28 年 2 月 29 日 ～ 平成 28 年 3 月 30 日	305	
			WBA8C56020NT33458 平成 28 年 3 月 10 日	1	
			WBA8C56010NU23703 ～ WBA8C56010NU26214 平成 28 年 4 月 4 日 ～ 平成 28 年 10 月 7 日	1,212	
			WBA8H92080K763303 ～ WBA8H920X0K815773 平成 28 年 4 月 7 日 ～ 平成 28 年 8 月 16 日	897	
	LDA-FW20	「BMW 523d」	WBAFW12030C848252 ～ WBAFW12050C849998 平成 24 年 7 月 9 日 ～ 平成 24 年 8 月 28 日	436	
			WBAFW12030DY96201 ～ WBAFW12090DY98194 平成 24 年 8 月 28 日 ～ 平成 24 年 10 月 23 日	474	
			WBAFW120X0D162705 ～ WBAFW12000D339875 平成 24 年 10 月 23 日 ～ 平成 25 年 6 月 21 日	807	
			WBA5C32030D197313 ～ WBA5C32040D912471 平成 25 年 6 月 29 日 ～ 平成 27 年 5 月 5 日	2,410	
	LDA-MX20	「BMW 523d ツーリング」	WBAMX12030DV96212 ～ WBAMX12020DV96881 平成 24 年 7 月 10 日 ～ 平成 24 年 8 月 22 日	249	
			WBAMX12020DZ70308 ～ WBAMX12000DZ71795 平成 24 年 8 月 24 日 ～ 平成 25 年 2 月 5 日	325	
			WBAMX12040D280723 ～ WBAMX12090D382745 平成 25 年 2 月 7 日 ～ 平成 25 年 6 月 25 日	227	
			WBA5J32060D200002 ～ WBA5J32040D718139 平成 25 年 6 月 13 日 ～ 平成 27 年 5 月 13 日	1,334	
	LDA-WY20	「BMW X3 xDrive 20d」	WBAWY32050L686596 ～ WBAWY32050L699851 平成 24 年 7 月 19 日 ～ 平成 27 年 6 月 25 日	2,987	
			WBAWY320300C65805 ～ WBAWY320100C72798 平成 25 年 3 月 23 日 ～ 平成 25 年 11 月 25 日	1,521	
			WBAWY320900H06000 ～ WBAWY320100H08985 平成 25 年 11 月 25 日 ～ 平成 26 年 2 月 20 日	977	
			WBAWY320700K37101 ～ WBAWY320600K40409 平成 26 年 2 月 20 日 ～ 平成 27 年 6 月 25 日	1,716	
	LDA-KS30	「BMW X5 xDrive 35d」	WBAKS420400C48811 ～ WBAKS420200C49794 平成 25 年 7 月 18 日 ～ 平成 25 年 9 月 12 日	161	
			WBAKS420500G60008 ～ WBAKS420300G63988 平成 25 年 9 月 12 日 ～ 平成 26 年 1 月 21 日	342	
			WBAKS420200J40510 ～ WBAKS420800J54346 平成 26 年 1 月 22 日 ～ 平成 27 年 6 月 19 日	1,406	
	LDA-KS30 S		WBAKS420X00C48862 ～ WBAKS420600C49796 平成 25 年 7 月 23 日 ～ 平成 25 年 9 月 12 日	91	
			WBAKS420000G60000 ～ WBAKS420600G63967 平成 25 年 9 月 12 日 ～ 平成 26 年 1 月 20 日	117	
			WBAKS420700J40504 ～ WBAKS420400J54389 平成 26 年 1 月 22 日 ～ 平成 27 年 6 月 22 日	439	
	7 型式	5 車種	(製作期間の全体の範囲) 平成 24 年 6 月 22 日 ～ 平成 28 年 10 月 7 日	(計 39,716 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。