

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL：03-5253-8111 内線 42354  
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

## 改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成30年11月22日

改善対策届出番号	563	改善対策開始日	平成30年11月23日		
届出者の氏名又は名称	Honda Vietnam Co., Ltd. 社長 桑原 俊雄 <table border="1" style="float: right; margin-left: 20px;"> <tr> <td>製作国：ベトナム社会主義共和国</td> </tr> <tr> <td>製作者名：Honda Vietnam Co., Ltd.</td> </tr> </table>			製作国：ベトナム社会主義共和国	製作者名：Honda Vietnam Co., Ltd.
製作国：ベトナム社会主義共和国					
製作者名：Honda Vietnam Co., Ltd.					
	問い合わせ先：本田技研工業株式会社 お客様相談センター TEL 0120-086819				
不具合の部位（部品名）	原動機（スロットルケーブル）				
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	スロットルケーブルにおいて、インナケーブルの鋳造加工が不適切なため、当該ケーブルのコーティングチューブを傷付けたものがある。そのため、当該部位から雨水等がスロットルケーブル内部に浸入し、最悪の場合、浸入した水が凍結し、スロットルを操作できずエンジン回転が下がらないおそれがある。				
改善対策の内容	全車両、スロットルケーブルを良品に交換する。				
不具合件数	6件	事故の有無	人身：1件		
発見の動機	市場からの情報による。				
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。</li> </ul>				

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
ホンダ	EBJ-JF45	「リト <sup>※</sup> 125」	JF45-1000024～JF45-1019395 平成25年5月16日～平成27年4月24日	19,308	
			JF45-1100008～JF45-1106571 平成27年4月24日～平成28年2月22日	6,522	
			JF45-1200001～JF45-1211270 平成28年3月14日～平成29年8月29日	11,220	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成25年5月16日～平成29年8月29日	(計37,050台)	