

連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成31年1月31日

リコール届出番号	4427	リコール開始日	平成31年2月1日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 西川 廣人	問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232	
不具合の部位（部品名）	電気装置（発電機）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	発電機において、補機ベルトの張力に対してプーリ内のベアリングの耐久性が不足しているため、使用過程において当該ベアリングが破損することがある。そのため、エンジン回転変動を吸収する機能が損なわれてベルト張力が増加し、そのまま使用を続けると、当該ベルトで駆動するパワーステアリングポンプのブラケットが破損して、最悪の場合、パワーステアリングポンプが作動不良となり、操舵力が増大するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、発電機および補機ベルトを対策品と交換する。また、当該発電機プーリ内のベアリングを点検し、固着が認められた場合は、パワーステアリングポンプ一式を新品に交換する。		
不具合件数	106件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4427のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	CBF-VR2E26	「NV350 キャラバン」	VR2E26-000005～VR2E26-111420 平成24年5月11日～平成30年8月8日	54,884	
	CBF-CS4E26		CS4E26-000011～CS4E26-102355 平成24年6月26日～平成30年8月8日	13,532	
	CBF-CS8E26		CS8E26-000001～CS8E26-000154 平成29年12月5日～平成30年9月25日	75	
	CBA-KS2E26		KS2E26-000003～KS2E26-101471 平成24年5月16日～平成30年8月9日	7,164	
	CBA-KS4E26		KS4E26-000007～KS4E26-100384 平成24年6月26日～平成30年8月6日	2,105	
	CBF-DS4E26		DS4E26-000001～DS4E26-100191 平成24年11月27日～平成30年8月8日	684	
	CBF-DS8E26		DS8E26-000001～DS8E26-000134 平成30年1月30日～平成30年9月21日	126	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車 の台数	備考
いすゞ	CBF-JVR2E26	「コモ」	VR2E26-800001～VR2E26-810005 平成24年8月24日～平成30年8月3日	257	
	CBF-JCS4E26		CS4E26-800001～CS4E26-800023 平成25年2月25日～平成29年4月4日	23	
	CBF-JDS4E26		DS4E26-800001 平成25年3月29日	1	
	(計 10 型式)	(計 2 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成24年5月11日～平成30年9月25日	(計 78,851 台)	