

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成31年2月7日

リコール届出番号	4435	リコール開始日	平成31年2月8日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 取締役社長 八郷 隆弘		問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-086819	
不具合の部位（部品名）	制動装置（ABSモジュレータ）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ABS（アンチロックブレーキシステム）モジュレータにおいて、構成部品の組付け治具形状が不適切なため、組付け時にアルミ片が発生することがある。そのため、ABS作動時に当該アルミ片が逆止弁へ噛み込むと前輪または、後輪がロックするおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、ABSモジュレータを良品と交換する。			
不具合件数	0件	事故の有無	無し	
発見の動機	取引先からの情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、車台番号付近にNo.4435のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	2BK-MC51	「CBR250RR」	MC51-1200321～MC51-1200760 平成30年11月6日～平成30年11月28日	277	
	2BL-SC54	「CB1300 SUPER FOUR」 「CB1300 SUPER BOLD' OR」	SC54-2400323～SC54-2400378 平成30年11月13日～平成30年11月26日	44	
	2BL-RC82	「NM4」	RC82-1200530～RC82-1200556 平成30年11月21日～平成30年12月24日	22	
	2BL-RC80	「VFR800X」	RC80-1200004～RC80-1200015 平成30年11月1日～平成30年11月21日	12	
	2BL-RC79	「VFR800F」	RC79-1200006～RC79-1200030 平成30年10月30日～平成30年11月6日	10	
	(計5型式)	(計6車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年10月30日～平成30年12月24日	(計365台)	