

連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42354  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成31年4月11日

改善対策届出番号	572	改善対策開始日	平成31年4月12日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 西川 廣人	問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232	
不具合の部位（部品名）	アシストグリップ		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転席のアシストグリップにおいて、取付部のパネルの強度が不足しているため、繰り返し使用することで、パネルに亀裂が入ることがある。そのため、そのままの状態で使用すると、運転者が乗り込む際にアシストグリップが外れ、最悪の場合、転倒するおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、アシストグリップ取付部に補強板を追加する。 なお、改修用部品の準備に時間を要するため、暫定措置として、アシストグリップの使用に関する注意喚起を行うとともに、アシストグリップを取り外す。		
不具合件数	9件	事故の有無	軽傷2件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、その旨を点検整備記録簿に記載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
ニッサン	KK-BHW41	「シビリアン」	BHW41-000504～BHW41-021863 平成11年1月26日～平成16年8月31日	3,559	
	KK-BVW41		BVW41-000502～BVW41-021378 平成11年2月9日～平成16年8月30日	2,559	
	KK-BJW41		BJW41-000506～BJW41-020356 平成11年1月18日～平成16年8月25日	846	
	KK-BCW41		BCW41-000502～BCW41-020055 平成11年3月4日～平成16年8月26日	139	
	UD-DHW41 ABG-DHW41		DHW41-030003～DHW41-050461 平成16年9月8日～平成25年12月18日	2,067	
	UD-DVW41 ABG-DVW41		DVW41-030003～DVW41-050267 平成16年9月8日～平成25年12月11日	1,637	
	UD-DJW41 ABG-DJW41		DJW41-030004～DJW41-050063 平成16年9月8日～平成25年12月13日	335	
	UD-DCW41 ABG-DCW41		DCW41-030002～DCW41-040112 平成16年9月17日～平成24年5月18日	55	

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	改善対策対象車の 台数	備考
ニッサン	PA-AHW41	「シビリアン」	AHW41-030002～AHW41-036125 平成16年10月29日～平成19年8月25日	1,508	
	PA-AVW41		AVW41-030004～AVW41-035533 平成16年11月3日～平成19年8月28日	710	
	PA-AJW41		AJW41-030004～AJW41-035221 平成16年10月29日～平成19年8月10日	360	
	PA-ACW41		ACW41-030003～ACW41-035020 平成16年10月29日～平成19年6月9日	40	
	PDG-EHW41		EHW41-040002～EHW41-041179 平成20年6月4日～平成23年8月28日	1,054	
	PDG-EVW41		EVW41-040001～EVW41-040786 平成20年6月3日～平成23年8月27日	696	
	PDG-EJW41		EJW41-040003～EJW41-040179 平成20年6月3日～平成23年8月23日	160	
	PDG-ECW41		ECW41-040004～ECW41-040024 平成20年8月23日～平成23年7月4日	21	
いすゞ	KK-SBHW41	「ジャーニー」	BHW41-700001～BHW41-720147 平成11年2月24日～平成16年7月29日	425	
	KK-SBVW41		BVW41-700001～BVW41-720048 平成11年2月24日～平成16年8月3日	242	
	KK-SBJW41		BJW41-700001～BJW41-720042 平成11年3月1日～平成16年7月26日	138	
	KK-SBCW41		BCW41-700001～BCW41-720008 平成11年2月24日～平成16年4月28日	21	
	UD-SDHW41 ABG-SDHW41		DHW41-730001～DHW41-750019 平成16年9月11日～平成25年11月13日	140	
	UD-SDVW41 ABG-SDVW41		DVW41-730001～DVW41-750007 平成16年10月19日～平成25年8月8日	52	
	UD-SDJW41 ABG-SDJW41		DJW41-730001～DJW41-750006 平成16年9月30日～平成25年5月18日	20	
	UD-SDCW41 ABG-SDCW41		DCW41-730001～DCW41-740001 平成17年5月12日～平成20年4月9日	3	
	PDG-SEHW41		EHW41-740001～EHW41-740044 平成20年6月12日～平成23年7月1日	44	
	PDG-SEVW41		EVW41-740001～EVW41-740017 平成20年8月6日～平成23年1月26日	17	

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	改善対策対象車の 台数	備考
いすゞ	PDG-SEJW41	「ジャーニー」	EJW41-740001～EJW41-740014 平成20年10月22日～平成23年3月4日	14	
	PDG-SECW41		ECW41-740001～ECW41-740002 平成20年8月20日～平成22年4月9日	2	
	(計 36 型式)	(計 2 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成11年1月18日～平成25年12月18日	(計 16,864 台)	