

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42354 アドレス: http://www.mlit.go.jp
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成31年4月11日

リコール届出番号	4479	リコール開始日	平成31年4月12日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	乗降口（バックドアロック）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	救急車において、バックドアロック構成部品の表面処理が不適切なため、バックドアの開閉を繰り返すと、当該部品が早期に摩耗し、走行中の振動等で警告灯が点灯するとともに半ドアになり、保安基準第25条（乗降口の基準）を満足しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、バックドアロックを対策品に交換する。		
不具合件数	6件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：直接訪問等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に No.4479 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	CBF-TRH221S	「トヨタ救急車」	TRH221-0034682～TRH221-0082062 平成24年7月5日～平成30年1月15日	248	
	CBF-TRH226S		TRH226-0010539～TRH226-0018662 平成24年6月26日～平成30年1月17日	2,850	
	(計2型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成24年6月26日～平成30年1月17日	(計3,098台)	