

自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03 - 5253 - 8111 内線 42354
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 31年4月17日

リコール届出番号	外-2817	リコール開始日	平成31年4月17日
届出者の氏名又は名称	アウディジャパン株式会社 代表取締役社長 フィリップノアック	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：アウディ株式会社 問い合わせ先： アウディ コミュニケーションセンター (フリーダイヤル) 0120-598119 (アドレス)http://www.audi.co.jp/	
不具合の部位(部品名)	頭部後傾抑止装置 (ヘッドレスト)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	後部中央座席のヘッドレストにおいて、組立て作業が不適切なため、まくら部と取付ロッドが固定されていないものがある。そのため、衝撃発生時にまくら部分が外れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ヘッドレストの取付けロッドを点検し、不適切なものは良品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車使用者：ダイレクトメール、電話及び電子メール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2817のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	ABA-8VCZPL	アウディ A3 セダン 40Tq	WAUZZZ8VOJ1071225～WAUZZZ8VXJ1090171 平成30年6月13日～平成30年9月13日	65台	
	ABA-8VDJHL	アウディ S3 セダン	WAUZZZ8VOJ1072911～WAUZZZ8VXJ1091241 平成30年6月9日～平成30年9月13日	65台	
	DBA-8VCXSL	アウディ A3 セダン 90kw	WAUZZZ8VOJ1069006～WAUZZZ8VXJ1091918 平成30年6月9日～平成30年9月13日	450台	
	(計3型式)	(計3車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成30年6月9日～平成30年9月13日	580台	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。