

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室

TEL: 03-5253-8111 内線 42354

アドレス <http://www.mlit.go.jp/>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成 31 年 4 月 19 日

リコール届出番号	外-2828	リコール開始日：平成 31 年 4 月 19 日
届出者の氏名又は名称	トライアンフモーターサイクルズジャパン 株式会社 代表取締役 野田一夫	(製作国：イギリス) (製作者名：トライアンフモーターサイクルズ社) (問い合わせ先：03-6453-9810)
不具合部位（部品名）	メインワイヤーハーネス	
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	メインワイヤーハーネスとクラッチケーブルを保持するメインハーネスガイドの形状が不適切なため、ハンドルを左右に切った際、当該ハーネスが引っ張られるものがある。そのため、ハーネス内の配線が断線し、最悪の場合、走行中にエンジンが停止し、再始動できなくなるおそれがある。	
改善措置の内容	全車両、メインハーネスガイドを対策品に交換する。なお、メインワイヤーハーネスが損傷している場合は当該ハーネスを新品に交換する。	
不具合件数	1 件	事故の有無 無し
発見の動機	市場からの情報による。	
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用者：ダイレクトメール及び販売店から電話にて通知する。 ● 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関紙に掲載する。 ● 対策実施済車には、ステアリングステム部に外-2828 のステッカーを貼付する。 	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲 及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考
トライアンフ	EBL-GJ900	「ストリートツイン」	SMTDAD74GDG739929 ～ SMTDAD74GDJ843558 平成 27 年 11 月 21 日～平成 29 年 6 月 6 日	600	
		「T100」	SMTDAD70GDH784309 ～ SMTDAD70GDH843324 平成 28 年 8 月 8 日～平成 29 年 6 月 9 日	246	
		「ストリートカップ」	SMTDAD77GDH789491～ SMTDAD77GDJ842729 平成 28 年 9 月 6 日～平成 29 年 5 月 31 日	156	
	2BL-DGJ900	「ストリートツイン」	SMTDAD74GDJ844590 ～ SMTDAD74GDK912862 平成 29 年 6 月 14 日～平成 30 年 7 月 25 日	155	
		「T100」	SMTDAD70GDJ844272 ～ SMTDAD70GDK921856 平成 29 年 6 月 9 日～平成 30 年 10 月 26 日	148	
		「ストリートスクラン ブラー」	SMTDAD78GDH806256 ～ SMTDAD78GDK908236 平成 28 年 8 月 8 日～平成 30 年 6 月 6 日	334	
		「ストリートカップ」	SMTDAD77GDJ846920 ～ SMTDAD77GDJ896532 平成 29 年 7 月 5 日～平成 30 年 3 月 27 日	67	
	EBL-HJ1200	「T120」	SMTDAD75HWG746159 ～ SMTDAD75HWJ843626 平成 28 年 2 月 26 日～平成 29 年 6 月 6 日	566	

	2BL-DHJ1200	「T120」	SMTDAD75HWJ844536 ～ SMTDAD75HWK921385 平成 29 年 6 月 12 日～平成 30 年 10 月 24 日	222	
	(計 4 型式)	(計 5 車種)	(製作期間の全体範囲) 平成 27 年 11 月 21 日～平成 28 年 10 月 26 日	(計 2494 台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。