

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111内線42354
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和元年 5月13日

リコール届出番号	4496	リコール開始日	令和元年 5月13日
届出者の氏名又は名称	株式会社 加藤製作所 取締役社長 加藤 公康 問い合わせ先：プロダクトサポート部 TEL 03-3458-1122		
不具合の部位(部品名)	原動機 (スタータモータ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ホイール・クレーンのスタータモータケーブルにおいて、取付指示が不明確なため、当該ケーブルが適切な位置に固定されていないものがある。そのため、ケーブル端子に曲げ負荷がかかり、エンジン振動等によりケーブル端子部が折損してエンジンが始動できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、スタータモータケーブルの取付状態を確認し、不適切な場合はケーブルを新品に交換して適切に取り付ける。		
不具合件数	5件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者：全ユーザーを把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・改善措置実施済車には、運転者席ドア開口部のドアストライカー付近に「No.4496」のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
カトウ	YDR-KRC020	「カトウ KRM-13H(M)型 ラフター」	KRC020-0053～KRC020-0183 平成29年10月13日～平成30年10月4日	115台	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間全体の範囲) 平成29年10月13日～平成30年10月4日	(計115台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。