

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42361 アドレス: <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和元年5月29日

リコール届出番号	4504	リコール開始日	令和元年5月30日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	車体装置（助手席側後席ドアガラス）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席側後席ドアガラスにおいて、生産設備のプログラムが不適切なため、冷却不良となり、ガラスの破砕要件を満たしていないものがある。そのため、当該ガラスが損傷した場合、破片が粉々にならず、保安基準第29条（窓ガラスの基準）に抵触するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ガラスを良品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	仕入先からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4504のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	DBA-KSP130	「ケイツ」	KSP130-4007256～KSP130-4008937 平成31年1月22日～平成31年2月7日	710	プライバシーガラス装着車
	DBA-NSP130		NSP130-4007540～NSP130-4009090 平成31年1月22日～平成31年2月7日	682	
	DBA-NSP135		NSP135-4002744～NSP135-4003306 平成31年1月22日～平成31年2月7日	242	
	DBA-NCP131		NCP131-4000452～NCP131-4000530 平成31年1月22日～平成31年2月7日	33	
	DAA-NHP130		NHP130-4006008～NHP130-4007155 平成31年1月22日～平成31年2月7日	502	
	(計5型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成31年1月22日～平成31年2月7日	(計2,169台)	