

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室  
TEL: 03-5253-8111 内線 42361  
アドレス <http://www.mlit.go.jp/>

## リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和元年7月5日

リコール届出番号	外-2879	リコール開始日: 令和元年7月5日			
届出者の氏名又は名称	トライアンフモーターサイクルズジャパン株式会社 代表取締役 野田一夫 (製作国: イギリス) (製作者名: トライアンフモーターサイクルズ社) (問い合わせ先: 03-6453-9810)				
不具合部位 (部品名)	冷却装置				
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	クーラントリザーバーホースの組み付けが不適切なため、マフラーと接触しているものがある。そのため、当該ホースがマフラーの熱により損傷し、冷却水が漏れ、最悪の場合、後輪タイヤに付着し、転倒するおそれがある。				
改善措置の内容	全車両、クーラントリザーバーホースの組み付けの状態を点検し、不適切な場合は適切に組み付け直す。なお、当該ホースが損傷しているものは新品に交換する。				
不具合件数	0件	事故の有無	無し		
発見の動機	メーカーからの情報による。				
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"><li>● 使用者:ダイレクトメール及び販売店から電話にて通知する。</li><li>● 自動車分解整備事業者:対象台数が極めて少数であり、使用者を把握しているので、機関誌等への掲載は行わない。</li><li>● 対策実施済車には、ステアリングステム部に外-2879 のステッカーを貼付する。</li></ul>				
車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トライアンフ	2BL-DHJ1200	「スピードツイン」	SMTDAD85H4K947694 ~ SMTDAD85H4K951252 平成31年3月6日～平成31年3月16日	3	
	(計1型式)	(計1車種)	(製作期間の全体範囲) 平成31年3月6日～平成31年3月16日	(計3台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。

(備考) 本件は平成31年4月19日付リコール届出外-2829で届出したものですが、リコール対象範囲の拡大が必要であることが判明したため、対象範囲を拡大し届出するものです。