

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室

TEL : 03-5253-8111 内線 : 42361

アドレス : <http://www.mlit.go.jp/>

## リコール届出一覧表

令和元年 7 月 11 日

リコール届出番号	外-2889	リコール開始日	令和元年 7 月 11 日
届出者の氏名又は名称	ドゥカティジャパン株式会社 代表取締役社長 マツ・リンドストレーム	製作国 : イタリア 製作者名 : DUCATI MOTOR HOLDING SpA 問合せ先 : ドゥカティジャパンお客様相談窓口 0120-030-292	
不具合の部位 (部品名)	動力伝達装置 (変速ペダル)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	変速ペダルの製造工程において、変速ペダル先端のカシメ処理が不適切なため、確実に固定されていないものがある。そのため、変速ペダル先端が脱落し、変速ができなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、変速ペダル先端のカシメの状態を確認し、カシメが不十分なものは変速ペダルを良品に交換する。		
不具合件数	7 件	事故の有無	無し
発見の動機	市場情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者への周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"><li>使用者 : ダイレクトメール等にて通知する。</li><li>自動車分解整備事業者 : 日整連発行の機関紙に掲載する。</li><li>改善実施済車 : フレームヘッド左側に外-2889 のステッカーを貼付する。</li></ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ドゥカティ	2BL-MA02	モンスター1200 モンスター1200S	ZDMA02AAHB002520~ZDMA02AAKB005960 平成 29 年 3 月 22 日~平成 30 年 9 月 6 日	161 台	
	2BL-MH00	モンスター821	ZDMMH00AAJB001054~ZDMMH00AAJB003121 平成 30 年 1 月 25 日~平成 30 年 8 月 1 日	107 台	
	2BL-VA01	スーパースポーツ スーパースポーツ S	ZDMVA01JAHB001742~ZDMVA01JAKB007119 平成 29 年 5 月 23 日~平成 30 年 9 月 6 日	424 台	
	計 3 型式	計 5 車種	(輸入期間の全体の範囲) 平成 29 年 3 月 22 日~平成 30 年 9 月 6 日	(計 675 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。