

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42361
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和元年7月18日

リコール届出番号	4539	リコール開始日	令和元年7月19日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 片山 正則		問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113
不具合の部位（部品名）	排気管		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	中型トラックの排気管において、フレキシブルパイプ蛇腹部の構造が不適切なため、エンジン回転により当該蛇腹部が共振するものがある。そのため、内部部品が擦れ合い、そのまま使用を続けると、摩耗して穴が開き、排気ガスが漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、フレキシブルパイプを対策品に交換する。		
不具合件数	21件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に対する周知のための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4539のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	TKG-FRR90S1 TKG-FRR90S2 TKG-FRR90T2	「フォワード」	FRR90-7071062～FRR90-7122088 平成26年10月3日～平成29年8月29日	49,999	
	SKG-FSR90S2 SKG-FSR90T2 SPG-FSR90S2 SPG-FSR90T2		FSR90-7004290～FSR90-7007801 平成26年10月6日～平成29年8月25日	3,481	
	LKG-FTR90S2 LKG-FTR90T2 LPG-FTR90S2 LPG-FTR90T2		FTR90-7003753～FTR90-7007486 平成26年10月7日～平成29年8月26日	3,639	
	(計11型式)		(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年10月3日～平成29年8月29日	

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象数	備考
フレキシブルパイプ	8-98276939-0	平成29年6月15日～平成30年11月27日	3	
	8-98276940-0	平成28年1月16日～平成29年2月8日	3	
	8-98276941-0	平成30年6月25日	1	
	8-98276945-0	平成28年6月16日～平成30年9月12日	39	
合計			(計46個)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。