

連絡先：自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日： 令和元年8月6日

リコール届出番号	外-2896	リコール開始日	令和元年8月6日
届出者の氏名又は名称	メルセデス・ベンツ日本株式会社 代表取締役 上野 金太郎	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者：ダイムラーAG 名：専用フリーダイヤル 問い合わせ先：TEL：0120-086-880 ホームページ：http://www.mercedes-benz.co.jp/service/recall/index.html	
不具合の部位(部品名)	原動機(エンジンコントロールユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状態及びその原因	エンジンコントロールユニットの制御プログラムにおいて、車両へ搭載する仕様の設定が不適切なため、失火検知の診断が正しく作動しないことがある。そのため、不具合が生じていないにもかかわらずメーターパネル内のエンジン警告灯(MIL)が点灯し、誤検知したシリンダの燃焼を休止させて、最悪の場合、排出ガスが基準値を超えるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エンジンコントロールユニットの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者 に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外No.2896のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	CBA-213088	「メルセデスAMG E63 4MATIC+」	WDD2130881A153345～WDD2130881A428135 平成29年8月3日～平成30年8月7日	37	左ハンドル
			WDD2130882A170121～WDD2130882A446555 平成29年8月12日～平成30年8月29日	45	右ハンドル
	CBA-213288	「メルセデスAMG E63 4M+ SW」	WDD2132881A228888～WDD2132881A423744 平成29年8月21日～平成30年5月14日	18	左ハンドル
	CBA-213089	「メルセデスAMG E63S 4M+」	WDD2130891A151433～WDD2130891A488956 平成29年4月13日～平成30年9月19日	291	左ハンドル
WDD2130892A150499～WDD2130892A489127 平成29年4月12日～平成30年8月29日			303	右ハンドル	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
メルセデス・ベンツ	CBA-213289	「メルセデスAMG E63S 4M+ SW」	WDD2132891A201588～WDD2132891A480376 平成29年8月28日～平成30年9月10日	94	左ハンドル
	CBA-222187	「メルセデスAMG S63」	WDD2221872A329737～WDD2221872A422205 平成29年7月21日～平成30年8月23日	146	右ハンドル
	CBA-222188	「メルセデスAMG S63 4MATIC+」	WDD2221881A318270～WDD2221881A422751 平成29年3月2日～平成30年9月22日	276	左ハンドル
	CBA-217388	「メルセデスAMG S63 4MATIC+ クーペ」	WDD2173881A030693～WDD2173881A033565 平成29年9月19日～平成30年6月12日	23	左ハンドル
	CBA-217488	「メルセデスAMG S63 4MATIC+ カブリオレ」	WDD2174881A031862～WDD2174881A035337 平成30年3月22日～平成30年9月22日	16	左ハンドル
	(計8型式)	(計8車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成29年3月2日～平成30年9月22日	(計1,249台)	

【備考】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。