


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

大型トラックの運転者支援システムにおいて、改善対策（改564）で書き換えた運転者支援制御ユニットの対策プログラムが不適切なため、ABS無しトレーラーの連結時に衝突被害軽減ブレーキが作動しないことを知らせる注意喚起メッセージが表示されない。そのため、衝突被害軽減ブレーキの不作動であることを運転者が認知できないおそれがある。

改善措置の内容

全車両、当該ユニットのプログラムを対策プログラムに書き換える。

注： は、措置する部品を示す。

識別：作業完了車には、助手席側 キャブマウント部に白色ペイントを塗布する。