

自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03 - 5253 - 8111 内線 42361
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年1月29日

リコール届出番号	外-2971	リコール開始日	令和2年1月29日
届出者の氏名又は名称	アウディジャパン株式会社 代表取締役 フィリップノアック	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：アウディ株式会社 問い合わせ先： アウディ コミュニケーションセンター (フリーダイヤル) 0120-598119 (アドレス) http://www.audi.co.jp/	
不具合の部位 (部品名)	かじ取り装置 (パワーステアリングホース)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	低圧側パワーステアリングホースにおいて、製造工程管理が不適切なため、当該ホースの長さが短くなっているものがある。そのため、取り回し角度が大きくなることで車両振動等により当該ホースが損傷し、最悪の場合、パワーステアリングオイルが漏れ、ハンドルの操舵力が増大するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、パワーステアリングホースを良品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車使用者：ダイレクトメール、電話及び電子メール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2971のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	ABA-4HCDFR	アウディ A8 4.2q	WAUZZZ4HOBNO10077～WAUZZZ4HXCNO32587 平成22年12月7日～平成24年5月18日	471台	
	ABA-4HCDRL	アウディ A8L 4.2q	WAUZZZ4HOBNO06093～WAUZZZ4HXCNO33688 平成22年12月16日～平成24年7月5日	99台	
	ABA-4HCEJL	アウディ A8 6.3q	WAUZZZ4HOCNO08752～WAUZZZ4HXDN041985 平成23年5月25日～平成25年11月12日	38台	
	ABA-4HCEUF	アウディ A8 4.0 Tq	WAUZZZ4HODNO09806～WAUZZZ4HXDN040822 平成24年8月28日～平成25年12月3日	191台	
	ABA-4HCEUL	アウディ A8L 4.0 Tq	WAUZZZ4HODNO17047～WAUZZZ4HXDN039203 平成24年8月28日～平成25年10月23日	54台	
	ABA-4HCGTF	アウディ S8	WAUZZZ4HODNO09160～WAUZZZ4HXDN037922 平成24年7月27日～平成25年12月13日	154台	
	ABA-4HCGWF	アウディ A8 3.0Tq	WAUZZZ4HOBNO06045～WAUZZZ4HXCNO15630 平成22年12月7日～平成24年1月6日	149台	
	DBA-4HCGWF	アウディ A8 3.0Tq	WAUZZZ4HOCNO18214～WAUZZZ4HXDN039461 平成24年1月6日～平成25年11月12日	257台	
(計8型式)	(計7車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成22年12月7日～平成25年12月13日	1,413台		

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。