

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42361 アドレス <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>
-----	--

## リコール届出一覧表

リコール届出日 令和2年3月18日

リコール届出番号	外-3007	リコール開始日	令和2年3月19日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役 クリスチャン・ヴィードマン 製作国:ドイツ連邦共和国 製作者名:バイエリシェ モトーレン ヴェルケ社 問い合わせ先: BMW カスタマー・インタラクションセンター (フリーダイヤル) 0120-269-437		
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置 (マニュアルトランスミッション)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	トランスミッションにおいて、シフトスリーブの形状が不適切なため、当該スリーブが摩耗しギアが抜けにくくなることがある。そのため、その状態で他のギアへ変速を行うと、シフトフォークピンが折損し、最悪の場合、変速機内で二重噛み合いが発生して急激な制動力が発生するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、トランスミッションの識別コードを確認し、対象の場合は、シフトフォーク、シフトスリーブ及びギアホイールを対策品に交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	なし
発見の動機	ドイツ本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・対策実施済車には、シート下のフレームに外-3007を貼付する</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	2BL-K16AA	「BMW K1600GT」	WB10F0102HZ500095 ～ WB10F0102LZ507105 平成28年10月10日 ～ 令和元年9月3日	169 台	
		「BMW K1600GTL」	WB10F0205JZ525562 ～ WB10F0203LZ530438 平成29年2月14日 ～ 令和元年9月3日	138 台	
		「BMW 1600B」 「BMW 1600GA」	WB10F5102JZG08724 ～ WB10F5101LZG14775 平成29年6月6日 ～ 令和元年9月3日	295 台	
	(1型式)	(4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成28年10月10日 ～ 令和元年9月3日	(計 602 台)	

【注意事項】 対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。