

連絡先 自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42361
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 令和2年6月16日

リコール届出番号	外-3047	リコール開始日	準備ができ次第
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 クリスチャン・ヴィードマン 問い合わせ先：BMW カスタマー・インタラクティブ・センター (フリーダイヤル) 0120-954-018		
不具合の部位(部品名)	エアバッグ装置		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ヘッドエアバッグ装置のインフレーター(膨張装置)において、製造時の湿度管理が不適切なため、ガス発生剤が吸湿している可能性がある。そのため、ヘッドエアバッグ作動時にインフレーターの圧力が高くなりすぎて、インフレーターから点火装置が外れたり、ヘッドエアバッグが正常に作動しなかったりして、乗員が負傷するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、該当するヘッドエアバッグを対策品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	0件
発見の動機	ドイツ本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-3047のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	LDA-JC20	「BMW 523d」	WBAJC32090G466704 ~ WBAJC32010G864120 平成28年11月11日 ~ 平成29年1月27日	20台	
	DBA-JA20	「BMW 530i」	WBAJA52090G454683 ~ WBAJA52060G454737 平成28年11月7日 ~ 平成28年11月9日	9台	
	DBA-JB30	「BMW 540i」	WBAJB320X0G459635 平成28年11月11日	1台	
	DBA-7A30	「BMW 740i」	WBA7A220X0G764625 ~ WBA7A22090G764809 平成28年7月8日 ~ 平成28年9月22日	98台	
	DLA-7D20	「BMW 740e iPerformance」	WBA7D02090G509802 ~ WBA7D02000G510112 平成28年7月26日 ~ 平成28年10月7日	125台	
	CBA-7A44	「BMW 750i」	WBA7A81070GJ35179 ~ WBA7A81070GJ44898 平成28年7月12日 ~ 平成28年9月21日	24台	
			WBA7A82090G244127 ~ WBA7A82080G244362 平成28年7月12日 ~ 平成28年12月6日	32台	
6型式	6車種	(製作期間の全体の範囲) 平成28年7月8日 ~ 平成29年1月27日	(計309台)		

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。
上記の範囲は、車台番号の下7桁を基に区分けしています。