

自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年8月4日

リコール届出番号	外-3056	リコール開始日	令和2年8月5日
届出者の氏名又は名称	フォルクスワーゲン グループ ジャパン株式会社 代表取締役社長 ティル・シェア	製作国：英国 製作者名：ベントレー モーターズ リミテッド 問合せ先：ベントレーコール(フリーダイヤル) 0120-97-7797	
不具合の部位(部品名)	原動機(燃料ホースの継ぎ手)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エンジンルーム内の燃料ホースの継ぎ手において、耐熱評価が不十分なため、耐熱性が不足している。そのため、エンジンルーム内の高温により劣化し亀裂が生じて、最悪の場合、燃料が漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料ホースと継ぎ手の一体部品を対策品に交換する。また、エンジン制御コンピューターのソフトウェア番号を確認し、古い番号の場合はエンジン冷却ファンの作動制御が変更された対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> 自動車使用者：ダイレクトメール、電話、または訪問により通知する。 自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 対策実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカ付近に外-3056のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
ベントレー	ABA-BADCU	ベンティガ V8	SJAAL14V7JC022585～ SJAAL14V3LC030542 平成30年3月28日～ 令和2年1月16日	268台	
	計1型式	計1車種	輸入期間の全体の範囲 平成30年3月28日～ 令和2年1月16日	計268台	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。