

連絡先 自動車局審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42361
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 令和2年9月2日

リコール届出番号	外-3087	リコール開始日	令和2年9月2日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 クリスチャン・ヴィードマン 問い合わせ先：BMW カスタマー・インタラクティブ・センター (フリーダイヤル) 0120-954-018		
不具合の部位(部品名)	補助制動灯 (ハイマウント ブレーキライト)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	補助制動灯 (ハイマウントブレーキライト) において、固定する機器設定が不適切なため、固定ナットの締め付けトルクが不十分なものがある。そのため、走行振動により当該ナットが緩み、異音が発生し、最悪の場合、過酷な条件下での走行においてハイマウントブレーキライトが脱落するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ハイマウントブレーキライトを規定のトルクで締め直す。		
不具合件数	0件	事故の有無	0件
発見の動機	ドイツ本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-3087 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	ABA-6C44M	「BMW M6 グランクーペ」	WBS6C91040DV73215 ~ WBS6C92000DV74487 平成25年3月8日 ~ 平成26年7月25日	184	
			WBS6C91040D385102 ~ WBS6E91060D991270 平成25年6月20日 ~ 平成29年11月16日	79	
			WBS6E92050GS38701 ~ WBS6E92070GS38893 平成27年3月6日 ~ 平成27年11月11日	32	
			WBS6E92020G522500 ~ WBS6E92020G990551 平成27年11月9日 ~ 平成29年10月27日	69	
	1型式	1車種	(製作期間の全体範囲) 平成25年3月8日 ~ 平成29年11月16日	(計364台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。
 上記の範囲は、車台番号の下7桁を基に区分けしています。