

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL: 03-5253-8111 内線 42361
 アドレス <http://www.mlit.go.jp/>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和2年10月20日

リコール届出番号	外-3112		リコール開始日: 令和2年10月20日		
届出者の氏名又は名称	トリアンフモーターサイクルズジャパン (製作国: イギリス) 株式会社 (製作者名: トリアンフモーターサイクルズ社) 代表取締役 野田一夫 (問い合わせ先: 03-6453-9810)				
不具合部位 (部品名)	電気装置(メインワイヤーハーネス)				
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	メインワイヤーハーネスにおいて、配索が不適切なため、ハンドルを左右に切った際、当該ハーネスがフレームの突起部に接触することがある。そのため、当該ハーネスの被膜が破れ、ハーネス内の配線が短絡して、最悪の場合、走行中にエンジンが停止し再始動できなくなるおそれがある。				
改善措置の内容	全車両、ハーネスプロテクターを対策品に交換し、メインワイヤーハーネスの状態を点検して、必要に応じて修正する。				
不具合件数	2件	事故の有無	無し		
発見の動機	市場からの情報による。				
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用者:ダイレクトメール及び販売店から電話にて通知する。 ● 自動車分解整備事業者:日整連発行の機関紙に掲載する。 ● 対策実施済車には、ステアリングステム部に外-3112 のステッカーを貼付する。なお、令和2年11月1日以降は弊社ホームページ上で確認する。 				
車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲 及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トリアンフ	2BL-DGJ900	「ストリートスクランブラー」	SMTDAD78GDK917528 ~ SMT DAD78GDL995388 平成30年11月7日～令和元年12月19日	207	
		「ストリートツイン」	SMTDAD74GDK917145 ~ SMTDAD74GDMAC6701 平成30年10月28日～令和2年7月22日	389	
	(計1型式)	(計2車種)	(製作期間の全体範囲) 平成30年10月28日～令和2年7月22日	(計596台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。