

連絡先：自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03- 5253- 8111 内線 42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和元年9月5日

リコール届出番号	4559	リコール開始日	令和元年9月5日
届出者の氏名又は名称	株式会社SUBARU 問い合わせ先:SUBARU お客様センター 取締役社長 中村 知美 SUBARUコール 0120-052215		
不具合の部位(部品名)	排気管(フロントパイプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	排気管において、エキゾーストパイプフロント組付け作業のトルク指示が不適切なため、規定より低いトルクで締結されたものがある。そのため、走行振動等により緩みが生じ、最悪の場合、隙間ができ、排出ガスが漏れるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エキゾーストパイプフロント取付けナットの締付状態を点検する。規定トルクを満足していないものは、エキゾーストパイプフロントとガスケットを新品に交換する。		
不具合件数	7件	事故の有無	0件
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に記載する。 ・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアストライカー付近に No. 4559 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スバル	DBA-VAG	「WRX」	VAG-006971 ~ VAG-024724 平成27年5月9日 ~ 平成29年10月4日	10,197	
	DBA-VMG	「レヴォーグ」	VMG-011723 ~ VMG-027216 平成27年5月9日 ~ 平成29年10月27日	11,714	
	DBA-SJG	「フォレスター」	SJG-028173 ~ SJG-040806 平成27年5月9日 ~ 平成30年2月20日	10,313	
	(3型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成27年5月9日~平成30年2月20日	(計32,224台)	