

令和元年10月17日  
自動車局 審査・リコール課株式会社SUBARUおよびトヨタ自動車株式会社による  
後付けリヤフォグラムの自主改善について

株式会社SUBARUおよびトヨタ自動車株式会社から、後付け用品として販売したリヤフォグラムの不具合があることが判明したため、下記のとおり自主改善を実施する旨報告がありましたのでお知らせします。

## 記

自主改善開始日	令和元年10月18日（金）
不具合の内容	後付け用品として設定したリヤフォグラムの回路設定が不適切なため、車両側の回路と整合しない。そのため、リヤフォグラムの点灯した状態でヘッドランプを消灯し、ポジションランプのみ点灯にした場合、リヤフォグラムスイッチ操作を受け付けずリヤフォグラムの消灯することができない。
自主改善の内容	対象のリヤフォグラムが後付け装着されている車両について、ボディ統合ユニット（車両側の回路）を改善品に交換する。
不具合件数	0件
事故の有無	無
自動車使用者等に周知させるための措置	・対象部品の購入者が特定できたものは、ダイレクトメール等で通知する。 ・各社のインターネットホームページに告知を掲載する。 ・自動車分解整備事業者向けに日整連発行の機関誌に告知を掲載する。

対象製品名	品番	自主改善対象車両	自主改善対象数	備考
リヤフォグラムキット	H4518CA130 H4518CA121 H4518CA120	スバルBRZ「DBA-ZC6」「4BA-ZC6」 以上車種のなかで、用品として左記品番の部品を取り付けた車両が対象。 部品出荷期間 (平成24年3月12日～令和元年6月30日)	183個	フロントフォグラムの非装着車
リヤフォグラムスイッチキット	08592-18040 08595-18040 08595-18050	トヨタ86「DBA-ZN6」「4BA-ZN6」 以上車種のなかで、用品として左記品番の部品を取り付けた車両が対象。 部品出荷期間 (平成24年3月1日～令和元年6月11日)	125個	
計 2 製品	計 6 品番		計 308 個	

## 【問い合わせ先】

株式会社SUBARU SUBARUお客様センター  
TEL：0120-052-215  
受付時間：9：00～17：00（平日）  
9：00～12：00、13：00～17：00（土日祝）

トヨタ自動車株式会社 トヨタお客様相談センター  
TEL：0800-700-7700  
受付時間：9：00～18：00（年中無休）

国土交通省自動車局審査・リコール課  
リコール監理室 久手・成澤  
電話 03-5253-8111(代表) (内線 42361)