


## 改善箇所説明図



燃料装置において、インジェクタの内部構造が不適切なため、燃料噴射量が増加側に化するものがある。そのため、排出ガス中のCO（一酸化炭素）排出量が増加し、保安基準（排出ガスの基準）に適合しなくなるおそれがある。

### 改善内容

全車両、インジェクタを対策品と交換する。

注：  は交換部品を示す。

識別：車わく（車台番号打刻位置付近）に白色のシールを貼付する。