

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42361 アドレス: <a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和元年10月17日

リコール届出番号	4583	リコール開始日	令和元年10月18日
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 問い合わせ先： 取締役社長 豊田 章男 トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	制動装置（油圧調整装置）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	アンチロックブレーキシステム（ABS）の油圧調整装置において、製造設備のプログラムが不適切なため、調圧用電磁弁のばらつき補正値が書き込まれていないものがある。そのため、ABS作動時に油圧を適切に調整できず、雪上等で制動距離が長くなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ABSの油圧調整装置を良品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	仕入先からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4583のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	DBE-NCP160V	「プロボックス」 「サクシード」	NCP160-0127918～NCP160-0130551 令和元年 6月 4日～令和元年 7月18日	2,618	
	DBE-NSP160V	「プロボックス」	NSP160-0046282～NSP160-0047414 令和元年 6月 4日～令和元年 7月18日	1,133	
マツダ	DBE-NCP160M	「ファミリアバン」	NCP160-7001319～NCP160-7001512 令和元年 6月 4日～令和元年 7月18日	194	
	(計3型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 令和元年 6月 4日～令和元年 7月18日	(計3,945台)	

【注意事項】対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。