

改善箇所説明図



ニッサン DAYZ



三菱 eK

ホイールロックナット



キーソケット

販売店装着オプションとして販売した盗難防止用ホイールロックナットにおいて、2WD仕様車のリヤハブボルトに対して、ロックナットのねじ深さ検証が不十分なため、ハブボルト先端とロックナット底部が干渉する場合があります。そのため、ロックナット装着時に、ロックナットが破損するおそれがある。

改善の内容

日産：ホイールロックナットを対策品に交換する。

三菱：ホイールロックナットを回収したうえで部品代を返金し、通常のホイールナットに戻す。

注：図中の 内は、交換する部品を示す。