

連絡先 自動車局 審査・リコール課 リコール監理室
 TEL 03-5253-8111内線42361
 アドレス: <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日: 令和2年1月30日

リコール届出番号	4660	リコール開始日	令和2年1月31日
届出者の氏名又は名称	三菱ふそうトラック・バス株式会社 問い合わせ先:お客様相談センター 代表取締役社長 ハートムット・シック TEL 0120-930-397		
不具合の部位(部品名)	エアバック装置(インフレーター)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	大型トラック・小型バスの運転者席用エアバッグのインフレーター(膨張装置)において、吸湿防止が不適切なため、ガス発生剤が吸湿することがある。そのため、使用過程でガス発生剤が吸湿や乾燥を繰り返した場合など、エアバッグ作動時に正常に展開しないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、運転者席用エアバッグ装置の有無を確認し、装着されていた場合は、予防的措置としてエアバッグインフレーターまたはエアバッグアセンブリを代替品と交換する。なお、部品が準備でき次第、部品交換を改めて案内する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	仕入れ先からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメールまたは直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者:日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近、又は当該ドアを有しない車両は運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレート付近にNo.4660のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三菱	KC-FS510VZ	「ふそう スーパーゲート」	FS510VZ-500098~FS510VZ-710027 平成8年6月26日~平成12年1月28日	15	
	KC-FU510UZ		FU510UZ-500366~FU510UZ-710054 平成8年7月16日~平成11年12月21日	14	
	KC-FV510UZ		FV510UZ-500046~FV510UZ-500414 平成8年7月24日~平成10年2月3日	11	
	KC-FS519VZ		FS519VZ-500041~FS519VZ-510060 平成8年9月2日~平成12年2月7日	4	
	KC-FS519TZ		FS519TZ-500085~FS519TZ-510031 平成8年9月23日~平成11年6月23日	2	
	KC-FS511VZ		FS511VZ-510013~FS511VZ-700002 平成8年9月25日~平成10年7月13日	2	
	KC-FP540DR		FP540D-500015~FP540D-510016 平成8年12月10日~平成10年8月30日	2	
	KC-FV519JXD		FV519JX-700570 平成8年12月12日	1	
	KC-FP512DR		FP512D-500200 平成8年12月13日	1	
	KC-FS510VX		FS510VX-500120 平成8年12月27日	1	
	KC-FP515LX		FP515LX-500043~FP515LX-500049 平成8年12月27日~平成9年2月19日	3	
	KC-FV513HR		FV513H-500188~FV513H-710019 平成9年1月24日~平成12年2月29日	10	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	KC-FV515JXD	「ふそう スーパーゲレト」	FV515JX-500666～FV515JX-500671 平成9年1月31日～平成9年2月3日	3	
	KC-FY510TY		FY510TY-500082 平成9年2月7日	1	
	KC-FU519NY		FU519NY-500103～FU519NY-510077 平成9年2月24日～平成11年8月28日	3	
	KC-FP515NX		FP515NX-500037～FP515NX-500038 平成9年3月24日～平成9年3月27日	2	
	KC-FP514DR		FP514D-500031 平成9年5月9日	1	
	KC-FP515FXD		FP515FX-500020 平成9年5月23日	1	
	KC-FU517SY		FU517SY-500019～FU517SY-510027 平成9年6月11日～平成11年6月30日	6	
	KC-FV512UZ		FV512UZ-700027 平成9年6月19日	1	
	KC-FP542DR		FP542D-700038 平成9年7月16日	1	
	KC-FV514HR		FV514H-700009 平成9年8月8日	1	
	KC-FS511RY		FS511RY-700009 平成9年9月9日	1	
	KC-FS512TZ		FS512TZ-500039 平成9年9月12日	1	
	KC-FU519TZ		FU519TZ-500061 平成9年9月25日	1	
	KC-FV511MY		FV511MY-500092 平成9年9月29日	1	
	KC-FP515TX		FP515TX-500011 平成9年12月19日	1	
	KC-FU519TX		FU519TX-500124 平成10年1月22日	1	
	KC-FU540UZ		FU540UZ-500004～FU540UZ-511349 平成10年3月10日～平成12年2月28日	31	
	KC-FV502PYP		FV502PY-510004～FV502PY-510059 平成10年5月27日～平成12年1月13日	2	
	KC-FS519VX		FS519VX-510008～FS519VX-510021 平成10年6月25日～平成11年9月21日	2	
	KC-FT517LX		FT517LX-510016 平成10年7月15日	1	
	KC-FT517NY		FT517NY-510043～FT517NY-510173 平成10年8月4日～平成11年4月2日	3	
	KC-FU511UZ		FU511UZ-510022～FU511UZ-510091 平成10年8月10日～平成11年11月16日	2	
	KC-FV509TZ		FV509TZ-510022 平成10年8月28日	1	
KC-FU519SY	FU519SY-510005 平成10年9月1日	1			
KC-FU510TX	FU510TX-510013～FU510TX-510015 平成10年9月23日～平成10年12月24日	3			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	KC-FS540VZ	「ふそう スーパーグレート」	FS540VZ-510112～FS540VZ-510836 平成 10 年 9 月 24 日～平成 12 年 2 月 28 日	16	
	KC-FV501PY		FV501PY-510023～FV501PY-510028 平成 10 年 9 月 24 日～平成 10 年 12 月 11 日	2	
	KC-FV500UZ		FV500UZ-510049～FV500UZ-510209 平成 10 年 10 月 16 日～平成 12 年 2 月 16 日	5	
	KC-FP510DR		FP510D-510059～FP510D-510195 平成 10 年 10 月 21 日～平成 12 年 1 月 19 日	4	
	KC-FV505JXD		FV505JX-510088～FV505JX-510090 平成 10 年 10 月 30 日～平成 10 年 11 月 6 日	2	
	KC-FU510TY		FU510TY-510101 平成 10 年 12 月 11 日	1	
	KC-FP545DR		FP545D-710005～FP545D-710006 平成 11 年 2 月 9 日～平成 11 年 2 月 15 日	2	
	KC-FU510TZ		FU510TZ-510086 平成 11 年 2 月 23 日	1	
	KC-FV509UZ		FV509UZ-510032～FV509UZ-510045 平成 11 年 2 月 26 日～平成 11 年 11 月 18 日	2	
	KC-FT517RY		FT517RY-510002 平成 11 年 3 月 11 日	1	
	KC-FS510VY		FS510VY-510108～FS510VY-510299 平成 11 年 3 月 24 日～平成 12 年 2 月 9 日	3	
	KC-FU517NY		FU517NY-510085～FU517NY-510146 平成 11 年 4 月 21 日～平成 11 年 12 月 23 日	3	
	KC-FV509JXD		FV509JX-510174～FV509JX-510839 平成 11 年 5 月 11 日～平成 12 年 2 月 15 日	6	
	KC-FU517JX		FU517JX-510007～FU517JX-510010 平成 11 年 6 月 11 日～平成 11 年 12 月 22 日	2	
	KC-FV501JXD		FV501JX-510094 平成 11 年 7 月 2 日	1	
	KC-FP543DR		FP543D-510001 平成 11 年 7 月 15 日	1	
	KC-FU517UZ		FU517UZ-510089～FU517UZ-510107 平成 11 年 8 月 8 日～平成 11 年 12 月 17 日	3	
	KC-FY519NY		FY519NY-510043 平成 11 年 8 月 29 日	1	
	KC-FU515TX		FU515TX-510017 平成 11 年 10 月 26 日	1	
	KC-FS515VX		FS515VX-510025 平成 11 年 11 月 25 日	1	
	KC-FY517NX	FY517NX-510022 平成 11 年 12 月 7 日	1		
	KC-FP545GR	FP545G-510008 平成 12 年 2 月 16 日	1		
	KC-BE654G	「ふそう ローザ」	BE654G-000014～BE654G-000671 平成 9 年 10 月 23 日～平成 11 年 5 月 11 日	23	
	KC-BE632E		BE632E-000154～BE632E-000435 平成 10 年 2 月 16 日～平成 10 年 10 月 14 日	3	
KC-BE632G	BE632G-000274～BE632G-000854 平成 10 年 2 月 21 日～平成 10 年 11 月 3 日		4		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 の範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
三菱	KC-BG642G	「ふそう ローザ」	BG642G-000095 平成 10 年 3 月 17 日	1	
	KC-BE644G		BE644G-000185～BE644G-000390 平成 10 年 4 月 4 日～平成 10 年 12 月 16 日	2	
	KC-BE636E		BE636E-000397～BE636E-000506 平成 10 年 9 月 15 日～平成 11 年 2 月 15 日	2	
	KC-BE642J		BE642J-000068 平成 11 年 3 月 23 日	1	
	KK-BE63EG		BE63EG-100018～BE63EG-300084 平成 11 年 5 月 28 日～平成 14 年 7 月 26 日	24	
	KK-BE66DG		BE66DG-100001～BE66DG-300101 平成 11 年 6 月 7 日～平成 14 年 12 月 27 日	45	
	KK-BG64EG		BG64EG-100017～BG64EG-300046 平成 11 年 7 月 9 日～平成 14 年 9 月 3 日	21	
	KK-BE64DG		BE64DG-100046～BE64DG-300028 平成 11 年 7 月 23 日～平成 14 年 9 月 3 日	13	
	KK-BE63EE		BE63EE-100194～BE63EE-300103 平成 11 年 10 月 13 日～平成 14 年 12 月 25 日	25	
	KK-BE64EG		BE64EG-100036～BE64EG-100068 平成 11 年 12 月 3 日～平成 12 年 4 月 27 日	2	
	KK-BE64EJ		BE64EJ-100075～BE64EJ-100304 平成 12 年 1 月 31 日～平成 13 年 4 月 26 日	6	
	KK-BE63CE		BE63CE-100384～BE63CE-200091 平成 12 年 6 月 29 日～平成 13 年 9 月 24 日	7	
	KK-BE63CG		BE63CG-200018～BE63CG-200028 平成 13 年 7 月 18 日～平成 13 年 9 月 13 日	2	
	KK-BE64DJ		BE64DJ-200046～BE64DJ-200149 平成 13 年 8 月 24 日～平成 14 年 2 月 25 日	3	
(計 76 型式)	(計 2 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 8 年 6 月 26 日～平成 14 年 12 月 27 日	(計 382 台)		

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。