


改善箇所説明図①



基準不適合発生箇所

フォークリフトにおいて、受注時の作業装置（フォーク等）の仕様組み合わせに伴う法規適合確認が不十分なため、全長が小型特殊自動車の範囲を超え、保安基準に適合しないおそれがある。

改善の内容

全車両、小型特殊自動車の長さ要件を満足する作業装置（フォーク等）と交換する。

識別：改善実施済車には、車体前面フロントカバー上隅の運転者席側にNo.4667 のステッカーを貼付ける。