

連絡先：自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03-5253-8111 内線 42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年2月27日

リコール届出番号	4678	リコール開始日	令和2年2月28日	
届出者の氏名又は名称	本田技研工業株式会社 取締役社長 八郷 隆弘		問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-112010	
不具合の部位（部品名）	電気装置（後退灯制御リレー）			
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ヒューズボックスにおいて、内蔵される後退灯制御リレーの選定が不適切なため、リレー作動時に生成された金属異物がリレー駆動部に挟まることがある。そのため、当該リレーが導通不良となり、後退灯が不灯となるおそれがある。			
改善措置の内容	全車両、ヒューズボックスを対策品と交換する。			
不具合件数	47件	事故の有無	無し	
発見の動機	社内情報による。			
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4678のステッカーを貼付する。 			

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ホンダ	DBA-JF3	「N-BOX」	JF3-1000019～JF3-1198763 平成29年7月26日～平成31年1月7日	116,910	
			JF3-2000009～JF3-2076817 平成29年7月27日～平成30年12月25日	13,898	
			JF3-3000004～JF3-3000034 平成30年3月20日～平成30年12月6日	23	
			JF3-4000001～JF3-4000053 平成30年3月21日～平成30年12月11日	11	
			JF3-8000004～JF3-8003142 平成30年3月20日～平成30年12月24日	2,495	
			JF3-8100001～JF3-8100365 平成30年4月17日～平成30年12月28日	365	
	DBA-JF4		JF4-1000006～JF4-1032529 平成29年7月26日～平成31年1月7日	19,942	
			JF4-2000016～JF4-2016089 平成29年7月28日～平成30年12月28日	3,179	
			JF4-3000001～JF4-3000008 平成30年3月21日～平成30年12月7日	6	
			JF4-4000002～JF4-4000031 平成30年3月21日～平成30年10月30日	6	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象 車の台数	備考	
ホンダ	DBA-JF4	「N-BOX」	JF4-8000002～JF4-8000938 平成30年3月20日～平成30年12月28日	729		
			JF4-8100002～JF4-8100190 平成30年3月21日～平成30年12月28日	189		
	HBD-JJ1	「N-VAN」	JJ1-1000001～JJ1-1001530 平成30年6月12日～平成30年12月24日	1,530		
			JJ1-2000003～JJ1-2001029 平成30年6月14日～平成30年12月28日	1,027		
			JJ1-3000012～JJ1-3014858 平成30年6月12日～平成30年12月24日	14,847		
			JJ1-4000004～JJ1-4002329 平成30年6月12日～平成30年12月22日	2,326		
	HBD-JJ2	「N-VAN」	JJ2-1000002～JJ2-1000490 平成30年6月12日～平成30年12月22日	489		
			JJ2-2000001～JJ2-2000426 平成30年6月12日～平成30年12月24日	426		
			JJ2-3000006～JJ2-3006216 平成30年6月12日～平成31年1月14日	6,211		
			JJ2-4000007～JJ2-4001301 平成30年6月14日～平成30年12月24日	1,293		
	(計4型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年7月26日～平成31年1月14日	(計185,902台)		