

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42361
アドレス	: http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年6月18日

リコール届出番号	4758	リコール開始日	令和2年6月19日
届出者の氏名又は名称	いすゞ自動車株式会社 代表取締役社長 片山 正則 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-119-113		
不具合の部位（部品名）	突入防止装置（リヤバンパステー）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	中型トラックの交換修理用リヤバンパステーにおいて、識別記号が刻印されていないものがある。そのため、保安基準第18条の2（突入防止装置の基準）の基準適合性の確認ができない。		
改善措置の内容	全車両、リヤバンパステーの刻印の有無を点検し、刻印が無いものは良品に交換する。		
不具合件数	1件	事故の有無	無し
発見の動機	社内情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは直接訪問で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4758のステッカーを貼付する。 		

車両製造後、修理で対象となる部品が組付けられた車両

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	PA-FRD34L4	「フォワード」	FRD34L4-7002082～FRD34L4-7002905 平成16年7月6日～平成17年3月12日	3	
	PA-FRD34M4		FRD34M4-7000131 平成16年9月10日	1	
	PA-FRD34P4		FRD34P4-7000293 平成16年10月9日	1	
	PB-FRD35J3S		FRD35J3S-7000129 平成17年2月2日	1	
	KK-FRD35L4		FRD35L4-7000386 平成13年12月3日	1	
	KK-FRD35L4S		FRD35L4S-7000155 平成16年1月20日	1	
	PB-FRD35P3		FRD35P3-7000009～FRD35P3-7000094 平成16年6月1日～平成17年4月6日	2	
	KK-FRR33L4		FRR33L4-7001169～FRR33L4-7001709 平成13年3月13日～平成15年3月11日	2	
	PA-FRR34H4		FRR34H4-7000468 平成16年10月27日	1	
	KK-FRR34L4 PA-FRR34L4		FRR34L4-7002864～FRR34L4-7005843 平成15年8月20日～平成17年1月26日	7	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	PA-FRR34M4	「フォワード」	FRR34M4-7000546 平成16年10月2日	1	
	KK-FRR35C3S PB-FRR35C3S		FRR35C3S-7001254～FRR35C3S-7004219 平成14年12月4日～平成17年6月3日	12	
	KK-FRR35C4S		FRR35C4S-7000326～FRR35C4S-7001841 平成11年9月20日～平成15年11月26日	10	
	PB-FRR35D3		FRR35D3-7000230～FRR35D3-7000388 平成16年8月31日～平成16年12月15日	3	
	KK-FRR35D4		FRR35D4-7000136～FRR35D4-7001065 平成11年2月25日～平成14年2月1日	3	
	PB-FRR35E3S		FRR35E3S-7000172 平成16年5月29日	1	
	PB-FRR35H3S		FRR35H3S-7000486 平成17年1月28日	1	
	KK-FRR35H4		FRR35H4-7000934 平成15年10月2日	1	
	KK-FRR35J3S PB-FRR35J3S		FRR35J3S-7000615～FRR35J3S-7000887 平成16年1月17日～平成16年7月29日	2	
	KK-FRR35J4S		FRR35J4S-7002154～FRR35J4S-7002943 平成15年1月16日～平成16年1月29日	4	
	KK-FRR35K3S		FRR35K3S-7000379～FRR35K3S-7002343 平成12年12月25日～平成16年3月24日	2	
	KK-FRR35K4		FRR35K4-7000045 平成11年2月22日	1	
	KK-FRR35K4S		FRR35K4S-7000513～FRR35K4S-7002788 平成12年3月15日～平成15年10月31日	6	
	PB-FRR35L3		FRR35L3-7000674～FRR35L3-7000916 平成16年8月31日～平成16年10月21日	2	
	KK-FRR35L3S		FRR35L3S-7000885 平成15年6月17日	1	
	KK-FRR35L4		FRR35L4-7000237～FRR35L4-7005537 平成11年2月22日～平成16年2月6日	7	
	KK-FRR35M4		FRR35M4-7000104 平成13年9月27日	1	
	PKG-FRR90S1 PKG-FRR90S2 SKG-FRR90S1 SKG-FRR90S2 SKG-FRR90T2		FRR90-7000421～FRR90-7033762 平成19年6月14日～平成24年3月2日	97	
	ADG-FRR90C3S		FRR90C3S-7000006～FRR90C3S-7004345 平成17年7月23日～平成19年6月28日	35	
	ADG-FRR90D3		FRR90D3-7000424 平成19年2月27日	1	
ADG-FRR90K3S	FRR90K3S-7003087 平成19年6月19日	1			
いすゞ	KK-NRR35C3 PB-NRR35C3	「フォワード ジャストン」	NRR35C3-7001292～NRR35C3-7003973 平成12年9月4日～平成17年5月12日	10	
	KK-NRR35C4		NRR35C4-7001652～NRR35C4-7001989 平成15年3月26日～平成15年12月23日	3	
	KK-NRR35G4		NRR35G4-7000341 平成15年6月18日	1	
	(計42型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成11年2月22日～平成24年3月2日	(計226台)	

交換修理用部品として出荷し、組付けられた車両が特定できないもの

対象の製品名	部品番号	対象部品の出荷期間	対象数	備考
リヤバンパステータ	1-71230440-2 1-71230441-2	令和2年2月28日～令和2年4月9日	93	
合計			(計93個)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。