

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42361  
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年 6月18日

リコール届出番号	4761	リコール開始日	令和2年 6月19日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役社長 鈴木 俊宏		問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253
不具合の部位（部品名）	原動機（クランクプーリ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	エネチャージ仕様車のクランクプーリボルトにおいて、ねじ谷底の形状が不適切なため、耐久性が不足しているものがある。そのため、締付け軸力が低い場合にクランクプーリボルトが折損してガタが生じ、クランクシャフト位相角度を正しく検出できず、適切なエンジン制御ができなくなり、エンストに至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、クランクプーリボルトを良品に交換する。また、プーリ等に損傷がある場合には、損傷のある部品を新品に交換したうえで、クランクプーリボルトを良品に交換する。		
不具合件数	344件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4761のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	DBA-HA35S	「アルト」	HA35S-140001～HA35S-212387 平成25年2月20日～平成26年12月2日	70,665	エネチャージ仕様車が対象
	DBA-MH34S	「ワゴンR」	MH34S-100077～MH34S-210531 平成24年8月21日～平成25年7月2日	105,254	
			MH34S-215001～MH34S-358785 平成25年7月1日～平成26年8月4日	126,178	
			MH34S-365002～MH34S-428051 平成26年8月1日～平成27年8月3日	49,763	
			MH34S-500001～MH34S-529253 平成27年7月31日～平成28年2月3日	28,975	
			MH34S-700022～MH34S-739129 平成24年8月29日～平成25年7月1日	38,665	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	DBA-MH34S	「ワゴンR」	MH34S-745001～MH34S-768421 平成25年7月1日～平成26年7月31日	23,183	エネチャージ仕様車が対象
			MH34S-900047～MH34S-927300 平成24年8月29日～平成25年7月2日	26,985	
			MH34S-935001～MH34S-950061 平成25年7月1日～平成26年8月1日	14,904	
			MH34S-955001～MH34S-962949 平成26年8月1日～平成27年8月3日	7,894	
	DBA-MF33S	「MRワゴン」	MF33S-240001～MF33S-241485 平成25年7月1日～平成27年1月30日	1,480	
			MF33S-420001～MF33S-432826 平成25年7月1日～平成27年2月2日	12,726	
			MF33S-640001～MF33S-654336 平成25年7月1日～平成27年2月2日	14,171	
	DBA-MK32S	「スペーシア」	MK32S-100077～MK32S-253675 平成25年2月20日～平成27年4月28日	89,290	
			MK32S-460048～MK32S-474006 平成25年2月20日～平成27年4月28日	11,187	
			MK32S-500016～MK32S-564297 平成25年5月31日～平成27年5月6日	35,378	
			MK32S-830032～MK32S-865637 平成25年5月31日～平成27年4月28日	26,009	
	DBA-MR31S	「ハスラー」	MR31S-200659～MR31S-300110 平成25年12月26日～平成27年5月11日	92,566	
			MR31S-800706～MR31S-848030 平成25年12月26日～平成27年11月20日	46,984	
ニッサン	DBA-MG33S	「モコ」	MG33S-240001～MG33S-241802 平成25年10月1日～平成26年11月28日	1,802	
			MG33S-420001～MG33S-435357 平成25年10月1日～平成27年2月2日	15,357	
			MG33S-640001～MG33S-687658 平成25年7月1日～平成27年2月3日	47,651	
マツダ	DBA-HB35S	「キャロル」	HB35S-102001～HB35S-113501 平成25年2月20日～平成26年12月1日	11,501	
	DBA-MJ34S	「フレア」	MJ34S-100009～MJ34S-110825 平成24年10月1日～平成25年7月1日	10,409	
			MJ34S-215002～MJ34S-227120 平成25年7月1日～平成26年8月1日	11,306	
			MJ34S-365001～MJ34S-370519 平成26年8月1日～平成27年7月30日	5,099	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
マツダ	DBA-MJ34S	「フレア」	MJ34S-500001～MJ34S-500937 平成27年7月31日～平成28年2月3日	934	エネチャージ仕様車が対象
			MJ34S-700002～MJ34S-704017 平成24年10月1日～平成25年6月28日	4,016	
			MJ34S-745001～MJ34S-748803 平成25年7月1日～平成26年7月31日	3,803	
			MJ34S-900008～MJ34S-901842 平成24年10月1日～平成25年6月28日	1,835	
			MJ34S-935001～MJ34S-936080 平成25年7月1日～平成26年7月30日	1,077	
			MJ34S-955001～MJ34S-955542 平成26年8月4日～平成27年6月30日	542	
	DBA-MM32S	「フレア ワゴン」	MM32S-100002～MM32S-122361 平成25年4月1日～平成27年4月28日	12,987	
			MM32S-500001～MM32S-504718 平成25年7月1日～平成27年4月28日	2,866	
			MM32S-830002～MM32S-833383 平成25年7月1日～平成27年4月28日	2,154	
	DBA-MS31S	「フレア クロスオーバー」	MS31S-200002～MS31S-210285 平成26年1月6日～平成27年4月28日	10,279	
			MS31S-800003～MS31S-803933 平成26年2月3日～平成27年11月19日	3,925	
		(計10型式)	(計10車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成24年8月21日～平成28年2月3日	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。