

令和 2 年 8 月 6 日
自動車局 審査・リコール課

自主改善の実施について（極東開発工業株式会社 番号灯の電球）

極東開発工業株式会社から、交換修理用部品として販売した「番号灯の電球」において、不具合があることが判明したため、下記のとおり自主改善を実施する旨報告がありましたのでお知らせします。

記

自主改善開始日	令和 2 年 8 月 6 日（木）
不 具 合 の 内 容	車両運搬車の修理用部品として出荷した番号灯において、12V用と24V用の電球を誤って取り付けたものがある。そのため、12V用の車両に24V用の電球が取り付けられることで番号灯の照度が不足し、保安基準を満足しないおそれがある。
自主改善の 内 容	点検の上、異なる番号灯の電球が装着されている場合は正規品に交換する。
不 具 合 件 数	1 件
事 故 の 有 無	無し
自動車使用者 等に周知させ るための措置	・番号灯の納入先様へダイレクトメールまたは電話等により通知する。 ・弊社ホームページに掲載する。

対象の製品名	自主改善対象製品の製作期間	部品番号	部品名称	自主改善 対象個数	備考
車両運搬車 の番号灯	平成 28 年 7 月 15 日 ～令和 2 年 6 月 9 日	JN74 - Y0042 -②	ライセンスランプ の電球	60	
合 計				60	

【問い合わせ先】

極東開発工業株式会社

受付時間

9：00～12：00、13：00～17：00

土、日、8月8日～8月16日、年末年始及び祝祭日を除く

ホームページ：<http://mvw.kyokuto.com/>国土交通省自動車局審査・リコール課
リコール監理室 加藤・赤松
電話 03-5253-8111(代表) (内線 42361)

お問合せ先		電話番号
東部パーツセンター	神奈川	046-201-0333
中部パーツセンター	愛知	0568-71-2244

西部パーツセンター	兵庫	0794-82-2974
ロードサービス部 北海道サービス課 部品係	北海道	011-251-5337
ロードサービス部 東北サービス課 部品係	宮城	022-236-6695
ロードサービス部 九州サービス課 部品係	福岡	0948-22-3811