


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

警音器電気配線

警音器の電気配線において、配線の耐久性が不足しているため、特定のエンジン回転領域で発生する車台振動により、当該配線の端子部に負荷がかかり、配線材に亀裂が生じることがある。そのため、そのまま使用を続けると当該配線が断線し警音器が作動しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、警音器電気配線を補修用ハーネスを用いて修理する。

注： は、修理する部品を示す。

識別：改善済車両には、車台番号横に白色ペイントを塗布する。