

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42361  
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和2年10月8日

リコール届出番号	4812	リコール開始日	令和2年10月9日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役社長 鈴木 俊宏		問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253
不具合の部位（部品名）	燃料装置（燃料タンク）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	燃料タンクにおいて、車体への取付部位の強度が不足しているため、走行中の振動により当該取付部位付近に亀裂が発生するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、亀裂が進行し燃料がにじみ出ることがあり、最悪の場合、滴下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料タンクを対策品に交換する。		
不具合件数	18件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4812のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	EBD-DA16T	「キャリイ」	DA16T-100105～DA16T-169667 平成25年9月4日～平成26年8月19日	68,961	
ニッサン	EBD-DR16T	「NT100クリッパー」	DR16T-100009～DR16T-106492 平成25年11月1日～平成26年7月29日	6,484	
マツダ	EBD-DG16T	「スクラム」	DG16T-100004～DG16T-103704 平成25年9月4日～平成26年7月28日	3,701	
三菱	EBD-DS16T	「ミニキャブ」	DS16T-100002～DS16T-103445 平成26年2月3日～平成26年7月28日	3,444	
	(計4型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成25年9月4日～平成26年8月19日	(計82,590台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。