

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL. 03-5253-8111 内線42361
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日 : 令和2年10月7日

リコール届出番号	4817	リコール開始日	令和2年10月7日		
届出者の氏名または名称	ヤンマーアグリ株式会社 代表取締役社長 増田 長盛 <table border="1" style="float: right; margin-left: 20px;"> <tr> <td>問合せ先 : 品質保証部</td> </tr> <tr> <td>TEL. 06-6376-6347</td> </tr> </table>			問合せ先 : 品質保証部	TEL. 06-6376-6347
問合せ先 : 品質保証部					
TEL. 06-6376-6347					
不具合品の部位(部品名)	原動機(冷却水ホース)				
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	農耕用トラクタの冷却水ホースにおいて、コンプレッサーのベルトとの隙間が不適切なため、ベルトが伸びると冷却水ホースとベルトが干渉するものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、冷却水ホースが損傷し、冷却水が漏れるおそれがある。				
改善措置の内容	全車両、冷却水ホースを対策品に交換する。なお、コンプレッサーベルトが損傷している場合は、当該ベルトを新品に交換する。				
不適合件数	21件	事故の有無	なし		
発見の動機	社内からの情報による。				
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者 : ユーザーを把握しており直接電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者 : ユーザーを把握しているため周知のための措置は取らない。 ・改善実施済車には、運転席後部のプレートの外側の機体銘板横に No.4817 のステッカーを貼付する。 				

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ヤンマー	-	「YT222」	S0018-101086~S0018-101457 平成29年9月7日~平成30年5月22日	29	
		「YT225」	S0018-202829~S0018-203963 平成29年9月7日~平成30年5月24日	232	
			S0018-300242~S0018-300328 平成29年9月7日~平成30年5月24日	38	
	(計1型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成29年9月7日~平成30年5月24日	(計299台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。