

第2号様式(リコール届出一覧表)

連絡先:自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線42361 アドレス:http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日:令和2年10月26日

リコール届出番号	4831	リコール開始日	令和2年10月27日
届出者の氏名又は名称	日本トレクス株式会社 問い合わせ先: サービス部 代表取締役社長 中島 光彦 TEL: 0120-723-406		
不具合の部位(部品名)	車枠及び車体(スペアタイヤ取付装置)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	バン型大型トラックのホイールベース間に取付けたスペアタイヤ取付装置において、強度設計が不適切なため、当該取付装置の強度が不足しているものがある。そのため、走行時の振動等により当該取付装置に亀裂が生じ、最悪の場合、破断してスペアタイヤ取付装置及びスペアタイヤが脱落し、他の交通の妨げとなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、スペアタイヤ取付装置を対策品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	市場情報による		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者:ダイレクトメール又は電話又は直接訪問して通知する。 ・自動車分解整備事業者:使用者を把握しているため、周知のための措置はとらない。 ・改善実施済車には、運転席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4831のステッカーを貼付けする。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
UDトラックス	LDG-CV5XA	クオン	CV5XA-00155 平成24年3月9日	1	
	QKG-CD5ZA		CD5ZA-30725 平成27年2月2日	1	
	QKG-CV5XA		JNCMM40C3GU006279 平成28年4月11日	1	
	QPG-CD5ZA		JNCMM60C0GU009121 平成28年7月21日	1	
			JNCMM60C6GU008488 平成28年9月20日	1	
			JNCMM60C7GU012680 平成28年12月22日	1	
			JNCMM60C3HU025119 平成29年11月3日	1	
	QPG-CG5ZE		JNCMM60G5HU015825 平成29年3月15日	1	
	2PG-CD5CE		JNCMB02C7JU036467 平成30年10月3日	1	
			JNCMB02C8JU036591 平成30年10月9日	1	
いすゞ	LKG-CYE77AZ	ギガ	CYE77AZ-7000043~CYE77AZ-7000044 平成24年3月1日	2	
	LKG-CYL77A		CYL77A-7000701~CYL77A-7002016 平成23年3月21日~平成24年2月20日	2	
	QKG-CYL77A		CYL77A-7006129 平成27年3月30日	1	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
いすゞ	QKG-CYL77AA	ギガ	CYL77A-7002961～CYL77A-7006675 平成24年9月25日～平成27年7月16日	8	
	QKG-CYY77B		CYY77B-7000251 平成29年6月28日	1	
三菱	LKG-FU54VZ	ふそう スーパー グレート	FU54VZ-500436～FU54VZ-531673 平成22年12月3日～平成26年2月17日	4	
日野	LKG-FW1EYBG	日野 プロフィア	FW1EYB-10037 平成23年3月23日	1	
	2PG-FN1AJG		FN1AJ-100362 平成30年8月26日	1	
	2PG-FR1EHG		FR1EH-100587 平成30年9月7日	1	
	2PG-FW1AHG		FW1AH-108430～FW1AH-108608 令和元年6月13日～令和元年6月20日	7	
	2RG-FW1AHG		FW1AH-103419 平成30年3月28日	1	
	(計17型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年12月3日～令和元年6月20日	(計39台)	

【備考】 本届出は、令和2年2月21日付、リコール届出番号「4668」にてリコール届出を行ったものでありますが、対象車両に漏れがあることが判明したため、新たに届出を行うものです。

【注意事項】リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。