

自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL：03 - 5253 - 8111 内線 42361
 アドレス：http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日：令和3年5月18日

リコール届出番号	外-3214	リコール開始日	令和3年5月19日
届出者の氏名又は名称	アウディジャパン株式会社 代表取締役 フィリップノアック	製作国：ドイツ連邦共和国 製作者名：アウディ株式会社 問い合わせ先： アウディ コミュニケーションセンター (フリーダイヤル) 0120-598119 (アドレス)http://www.audi.co.jp/	
不具合の部位 (部品名)	座席ベルト等 (ダッシュパネルインサートコントロールユニット)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ダッシュパネルインサートにおいて、コントロールユニットのプログラムが不適切なため、シートベルト非着用時、シートベルト警告灯が1回あるいは短時間のみしか点灯せず、警告音も1回しか鳴らないおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、ダッシュパネルインサートのコントロールユニットのプログラムを対策プログラムに書き換える。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車特定整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・自動車使用者：ダイレクトメール、電話及び電子メール等で通知する。 ・自動車特定整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・弊社のウェブサイトに掲載する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	3AA-4MDCBS	アウディ Q7 55Tq	WAUZZZ4M8MD001665 令和2年12月16日	1	
	3AA-8WDDWA	アウディ A4 オールロード	WAUZZZF40LA075529～WAUZZZF4XLA079314 令和2年9月1日～令和2年10月13日	51	
	3AA-8WDDWF	アウディ A4 45Tq	WAUZZZF40LA074963～WAUZZZF4XLA080771 令和2年9月1日～令和2年12月16日	229	
	3AA-8WDEM	アウディ A4 35T	WAUZZZF40LA074803～WAUZZZF4XLA080754 令和2年9月1日～令和2年12月17日	398	
	3AA-F2DKML	アウディ S6	WAUZZZF21MN011847 令和2年12月16日	1	
	3AA-F5DDWL	アウディ A5 SB 45Tq	WAUZZZF53MA000804～WAUZZZF5XMA000802 令和2年11月13日～令和2年12月1日	3	
	3AA-F8CWWF	アウディ S8	WAUZZZF84MN003438～WAUZZZF8XMN003489 令和2年12月16日～令和2年12月16日	4	
	3AA-F8CXYP	アウディ A8 60Tq	WAUZZZF83MN003415 令和2年12月16日	1	
	3AA-F8CZSF	アウディ A8 55Tq	WAUZZZF81MN003414～WAUZZZF86MN003490 令和2年11月13日～令和2年12月16日	3	
	3BA-8WCWGF	アウディ S4	WAUZZZF40LA074445～WAUZZZF4XLA078521 令和2年9月1日～令和2年12月17日	102	
	3BA-8WDECF	アウディ RS4 アバント	WUAZZZF40LA901883～WUAZZZF4XLA901891 令和2年11月13日～令和2年12月17日	36	
	ABA-4MCYRA	アウディ Q7 45Tq エアサス	WAUZZZ4M2MD001662 令和2年12月16日	1	
(計12型式)	(計12車種)	(輸入期間の全体の範囲) 令和2年9月1日～令和2年12月17日	(計830台)		

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。