



## 改善箇所説明図



運転支援ECU



不具合発生箇所

注：□はプログラムを修正する部品を示す。

運転支援装置において、運転支援ECUの前方障害物衝突被害軽減用制御プログラムが不適切なため、高速道路トンネル内の照明を前方移動物と認識することがある。そのため障害物との接近を知らせる警告音が鳴り、一瞬ブレーキが作動するおそれがある。

### 改善の内容：

全車両、運転支援制御プログラムを対策仕様に修正する。

識別：改善実施済車には、所定の位置に白色ペイントを塗布する。

トラック：シリアルナンバープレートの右下

バス：運転者席左側ドア開口部のシリアルナンバープレートの左中央