

連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室
TEL 03-5253-8111 内線42354
アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成24年7月12日

リコール届出番号	2968	リコール開始日	平成24年7月13日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 カルロス ゴーン 問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232		
不具合の部位（部品名）	座席（後部座席背もたれ用ストライカ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	後部座席の背もたれを固定するストライカにおいて、溶接設備の調節が不適切であったため、溶接が不十分なものがあり、衝突時に溶接がはがれるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ストライカを良品と交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	無し
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.2968のステッカーを貼付する。		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	DBA-YF15	ジューク	YF15-058804～YF15-072695 平成24年2月3日～平成24年5月26日	13,749	
	CBA-NF15		NF15-012292～NF15-012938 平成24年2月3日～平成24年5月25日	646	
	CBA-F15		F15-007102～F15-007338 平成24年2月3日～平成24年5月26日	237	
	(計3型式)	(計1車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成24年2月3日～平成24年5月26日	(計14,632台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。