

連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42354  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成24年12月6日

リコール届出番号	3068	リコール開始日	平成24年12月7日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 カルロス ゴーン 問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232		
不具合の部位（部品名）	後退灯、尾灯、制動灯及び方向指示器 (リヤコンビネーションランプバルブホルダ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	コンビネーションランプ（後退灯、尾灯、制動灯及び方向指示器）のバルブホルダにおいて、電気配線の接続コネクタ部の端子が変形しているものがある。そのため、当該端子の接点部に絶縁物質が生成されて導通不良となり、当該ランプが点灯しなくなる、又は、正常に作動しなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該ランプの車両側電気配線のコネクタを切除し、追加配線にてバルブホルダの基板にはんだ付けする。		
不具合件数	950件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報及び国土交通省からの指摘による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3068のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	UA-AK12 CBA-AK12 DBA-AK12	マーチ	AK12-000001～AK12-390735 平成14年2月12日～平成21年1月21日	238,598	
			AK12-700001～AK12-931109 平成15年1月9日～平成21年2月18日	158,515	
	UA-BNK12 CBA-BNK12 DBA-BNK12		BNK12-000001～BNK12-531296 平成14年8月2日～平成21年2月17日	40,155	
	UA-BK12 CBA-BK12		BK12-000001～BK12-154445 平成14年2月11日～平成17年7月14日	36,527	
			BK12-700001～BK12-724001 平成15年1月9日～平成17年7月21日	5,544	
	DBA-YK12		YK12-000001～YK12-520819 平成17年7月25日～平成21年2月17日	15,456	
	UA-K12		K12-000001～K12-006299 平成14年2月11日～平成15年6月6日	3,804	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲 及び製作期間	リコール対象車の 台数	備考
ニッサン UK	ABA-FHZK12	マイクラ C+C	FHZK12-022480～FHZK12-027542 平成19年6月21日～平成19年12月17日	1,513	
	(計 11 型式)	(計 2 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成14年2月11日～平成21年2月18日	(計 500,112 台)	

**【注意事項】**

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。