

連絡先 自動車局審査・リコール課 リコール監理室  
 TEL 03-5253-8111 内線42354  
 アドレス : <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成25年4月18日

リコール届出番号	3146	リコール開始日	平成25年4月19日
届出者の氏名又は名称	日産自動車株式会社 取締役社長 カルロス ゴーン 問い合わせ先：お客さま相談室 TEL 0120-315-232		
不具合の部位（部品名）	電気装置（発電機）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	アイドリングストップ付車の発電機において、プーリーの締付けが不適切なため、当該プーリーが緩むことで異音が発生し、当該プーリーが脱落することがある。そのため、当該発電機が発電しなくなり警告灯が点灯し、そのまま使用を続けると、最悪の場合、エンストして再始動できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、当該発電機の製造番号を確認し、対象の場合は当該発電機を対策品と交換する。		
不具合件数	130件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメール等で通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.3146のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
ニッサン	DBA-FC26	「セレナ」	FC26-000001～FC26-061345 平成22年11月15日～平成24年2月11日	50,514	アイドリングストップ付車
	DBA-FNC26		FNC26-000001～FNC26-020003 平成22年11月16日～平成24年2月15日	7,350	
	DBA-C26		C26-000007～C26-035239 平成22年11月16日～平成24年2月11日	22,409	
	DBA-NC26		NC26-000003～NC26-005794 平成22年11月15日～平成24年2月11日	3,766	
スズキ	DBA-SC26	「ランディ」	C26-900001～C26-902074 平成22年12月10日～平成24年2月11日	958	
	DBA-SNC26		NC26-900002～NC26-900533 平成22年12月10日～平成24年2月9日	234	
	(計6型式)	(計2車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成22年11月15日～平成24年2月15日	(計85,231台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。